

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名称	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項	
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025		2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034			
永山公園	運動公園	001A-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	未確認	コンクリート	1956	68	47	56			2022	ルーバーにクラック多数。内部鉄筋の腐食大。	C	高	予防保全	2035				432	補修														D判定になった段階で撤去する。
永山公園	運動公園	001A-03-002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	未確認	RC	1956	68	47	56			2022	屋根部に多数のコケ発生。	B	低	予防保全	2035												352	補修						D判定になった段階で撤去する。
永山公園	運動公園	001A-03-002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	未確認	RC	1956	68	47	56			2022	梁部に大きなクラック多し。	C	高	予防保全	2035				352	補修													D判定になった段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	フレーム発錆。着座部の腐朽・摩耗中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	座板の腐朽進行中。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1600×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	背板の腐朽大。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	座板の腐朽進行中。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	フレームの発錆・腐食中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	90×1800×25mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	フレーム発錆中。	B	低	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	55×1600×40mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	フレーム腐食進行中。着座部の腐朽進行中。座板の外れあり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	70×1500×20mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	背板2枚欠落。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	55×1600×40mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	フレーム腐食進行中。座板・背板のガタツキあり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	55×1600×40mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽進行中。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	55×1600×40mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽進行中。座板の外れあり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-15	1	基	55×1600×40mm	木材・スチール	1956	68	7	14			2022	着座部の腐朽進行中。座板の外れあり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-16	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板の表面の剥がれあり。	C	高	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-17	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-18	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板の摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-19	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板に多少の欠け・クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-20	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板に欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-21	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-22	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-23	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-24	1	基	0	木材	1956	68	7	14			2022	全体的に腐朽大。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-25	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部の摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-26	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部にクラック多し。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-27	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部にクラック多し。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
永山公園	運動公園	001A-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-28	1	基	0	コンクリート	1956	68	47	47			2022	座板部にクラック・欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項																			
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034														
																		有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度									
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-57	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-58	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-59	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-60	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-61	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-62	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-63	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-64	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-65	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-66	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-67	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-04-024	遊戯施設	その他	斜面遊具	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												39	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
永山公園	運動公園	001B-07-007	便益施設	便所	トイレ-2	1	基	管理棟 一体型	RC	2024	0	50	60	更新	2024	2022	—	A	低	予防保全	2035																					2,074	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。									
永山公園	運動公園	001B-07-007	便益施設	便所	トイレ-3	1	基	8.2× 4.7=38.5㎡	RC	2024	0	50	60	更新	2024	2022	—	A	低	予防保全	2035																							7,982	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
永山公園	運動公園	001B-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-5	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	30			2022	排水口に雑草発生。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-6	1	基	0	樹脂	1979	45	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-7	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	30	有	2024	2022	細かなクラックあり。	B	低	事後保全	2035																												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
永山公園	運動公園	001B-08-005	管理施設	管理事務所	管理棟	1	基	290㎡	RC	1979	45	50	60			2022	目隠し板の腐食中。	B	低	予防保全	2035													11,142	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	案内板-6(火災・救急・救助のポイント)	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	看板表面が汚れ。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-3(お願い)	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	支柱・看板裏側の腐食大。	C	高	事後保全	2027						200	更新																							計画期間の前期に更新を行う。		
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-4(お願い)	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	部分的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-5(お願い)	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	フレーム腐食進行中。	C	高	事後保全	2035																													D判定になった段階で撤去する。			
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-6(お願い)	1	基	0	木材	1979	45	15	30			2022	多少の腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-7(防火水そう)	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	全体的に発錆・腐食中。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-08-012	管理施設	標識	注意板-8(お願い)	1	基	0	木材	1979	45	15	30			2022	多少の腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
永山公園	運動公園	001B-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-12	1	基	1灯	スチール	1979	45	18	30			2022	全体的に発錆・腐食の進行中。	C	高	事後保全	2027						370	更新																							計画期間の前期に更新を行う。		
永山公園	運動公園	001B-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-13	1	基	1灯	スチール	1979	45	18	30			2022	全体的に発錆・腐食の進行中。	C	高	事後保全	2027							370	更新																							計画期間の前期に更新を行う。	
永山公園	運動公園	001B-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-14	1	基	1灯	スチール	1979	45	18	30			2022	地際部に大きな腐食穴あり。2024年度に修繕。	D	高	事後保全	2035																														修繕済みであり、劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
永山公園	運動公園	001B-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-15	1	基	1灯	スチール	1979	45	18	30			2022	全体的に発錆・腐食中。	C	高	事後保全	2027							370	更新																								計画期間の前期に更新を行う。
永山公園	運動公園	001B-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-16	1	基	1灯	スチール	1979	45	18	30			2022	全体的に発錆・腐食中。	C	高	事後保全	2027							370	更新																						計画期間の前期に更新を行う。		
永山公園	運動公園	001B-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	木材	1979	45	15	30			2022	支柱・杵丸太の腐朽大。	C	高	事後保全	2027							200	更新																							計画期間の前期に更新を行う。	
																							1,804		12,591		1,880		0		0		45		11,533		17,206		0		12,069												

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						有無	年度							年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034													
六万公園	街区公園	002-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	スチール	1963	61	18	30			2022	本体発錆あり。		B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
六万公園	街区公園	002-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1963	61	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
六万公園	街区公園	002-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	ステンレス	1963	61	18	30			2022	軽度な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
六万公園	街区公園	002-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
六万公園	街区公園	002-08-012	管理施設	標識	注意板-3(防火)	1	基	0	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
六万公園	街区公園	002-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-016	管理施設	照明施設	時計付き公園灯	1	基	1灯	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1963	61	18	30			2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1963	61	15	30			2022	本体腐食あり。		B	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	石材	1963	61	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
六万公園	街区公園	002-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	石材	1963	61	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						2,478		1,676		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,503		

概算費用合計(千円): 5,657

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期													長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							年度	年度	劣化状況			健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028		2029	2030		2031	2032		2033			2034	
早道公園	街区公園	003-08-002	管理施設	柵	植栽保護柵-3	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	全体的に劣化あり。基礎クラック。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-002	管理施設	柵	植栽保護柵-4	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-002	管理施設	柵	植栽保護柵-5	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	全体的に劣化あり。基礎欠け。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-002	管理施設	柵	植栽保護柵-6	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食。基礎剥がれあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食。サヤ管部土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食。サヤ管部土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	本体腐食。サヤ管部土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-13	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-004	管理施設	車止め	車止め-14	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-012	管理施設	標識	注意板-4	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱地際部腐食大。表示板部消え。更新が必要。	C	高	事後保全	2026			200	更新													計画期間の前期に更新を行う。	
早道公園	街区公園	003-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆。配電カバーぐらつき。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-5	1	基	1灯	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1964	60	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1964	60	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-038	管理施設	圍名板	圍名板-1	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-038	管理施設	圍名板	圍名板-2	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	本体汚れあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
早道公園	街区公園	003-08-038	管理施設	圍名板	圍名板-3	1	基	0	コンクリート	1964	60	42	42			2022	本体クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034															
大塚前公園	街区公園	004-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	500 × 1800 × t90	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
大塚前公園	街区公園	004-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	500 × 1800 × t90	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。					
大塚前公園	街区公園	004-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	500 × 1800 × t90	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	500 × 1800 × t90	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	500 × 1800 × t90	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去する。				
大塚前公園	街区公園	004-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	H=2000 L=420	スチール	1987	37	15	36	有	2016	2024	基礎の露出あり。	B	低	予防保全	2035												472	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	H=2000	スチール	2021	3	15	36			2024	摩耗、軽微な塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035													26	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	1965	59	15	36			2024	本体 腐食傾向あり。支柱部回転不良あり。(注油済み)	C	高	予防保全	2025	1,513	更新																	計画期間の前期に更新を行う。					
大塚前公園	街区公園	004-04-015	遊戯施設	砂場	トンネル付砂場	1	基	15.4㎡	コンクリート	1965	59	15	36			2024	トンネル本体 摩耗 軽微な破損あり。	C	高	予防保全	2035												104	補修							D判定になった段階で撤去する。				
大塚前公園	街区公園	004-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	4.5㎡	RC	1965	59	50	50			2022	照明点灯確認不可。(男性トイレ)便器クラックあり。(女性トイレ)壁部クラックあり。	B	低	事後保全	2035																				将来的には撤去を検討する。				
大塚前公園	街区公園	004-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1965	59	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1965	59	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。センサー不良により照明点灯中。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1965	59	15	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
大塚前公園	街区公園	004-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	1.6m × 0.2m × 0.8m	コンクリート	1965	59	42	42			2022	本体クラックあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																							1,513		0		0		0		0		0		602		0		0		0		0		

概算費用合計(千円)：2,115

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034						
																		有無	年度																										
畑中公園	街区公園	005-03-003	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	32㎡ 8.0×4.0m	スチール	1966	58	27	48			2022	全体的に劣化あり。	B	低	予防保全	2035											108	補修							D判定になった段階で撤去する。					
畑中公園	街区公園	005-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	140×1800×160	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	140×1800×160	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、傷あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	140×1800×160	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	140×1800×160	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。						
畑中公園	街区公園	005-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	140×1800×160	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。						
畑中公園	街区公園	005-03-006	休養施設	野外卓	野外卓-1	1	基	190×1200×125(90×1120×125)	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、天板部クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-03-006	休養施設	野外卓	野外卓-2	1	基	0	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗。天板部クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1966	58	15	36	有	2016	2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035											472	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-04-003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	設置面 石ころあり。本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035															26	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
畑中公園	街区公園	005-04-004	遊戯施設	ジャングルジム	半円形ジム	1	基	0	スチール	1966	58	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	605	更新																計画期間の前期に更新を行う。						
畑中公園	街区公園	005-04-007	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	H=0.655m W=0.6m	スチール	2022	2	15	36			2024	腕部 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											15	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-04-015	遊戯施設	砂場	トンネル付砂場	1	基	0	コンクリート	1966	58	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり。砂場内 砂少ない。	C	高	予防保全	2035											104	補修						砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。						
畑中公園	街区公園	005-04-016	遊戯施設	石の山・人工的な築山	すべり山	1	基	0	コンクリート	1966	58	40	48			2024	本体 摩耗サビあり。軽微な破損あり。チェーン 24%摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035													892	補修					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
畑中公園	街区公園	005-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
畑中公園	街区公園	005-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1966	58	50	50	有	2024	2022	照明つきません。外壁欠け、ホース割れ。扉割れ、凹みあり。	C	高	事後保全	2035																		将来的には撤去を検討する						
畑中公園	街区公園	005-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1996	28	15	30			2022	本体割れ、剥がれ。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1966	58	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆。土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆。土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆。土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1966	58	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1966	58	18	30	有	2023	2022	支柱部傾き、傷あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1966	58	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食。傘部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
畑中公園	街区公園	005-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	ステンレス	2000	24	18	30			2022	フレーム発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
																						605			104			0			0			0		1,386		108		0		0		26	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
															概算費用合計(千円):										2,229										

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034			
																		有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度
中原公園	街区公園	006-03-003	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	30.3㎡ 5.5×5.5m	コンクリート	1965	59	38	48			2022	支柱部クラック大。	C	高	予防保全	2035	108	補修																D判定になった段階で撤去する。			
中原公園	街区公園	006-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	再生木材・スチール	1965	59	22	33			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1500×130	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	着座部腐朽大	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。				
中原公園	街区公園	006-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×145	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	脚部一部腐朽。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	木材・コンクリート	1965	59	7	14			2022	脚部腐食。着座腐朽、摩耗、節穴あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1965	59	15	36	有	2016	2024	本体 塗装剥離サビあり。吊り部材 24%摩耗サビあり。安全柵 横架材 変形あり。	C	高	予防保全	2026			1,676	更新													計画期間の前期に更新を行う。				
中原公園	街区公園	006-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	0	樹脂	2024	0	10	24	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035														26	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
中原公園	街区公園	006-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1965	59	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	465	更新															計画期間の前期に更新を行う。				
中原公園	街区公園	006-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												55	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
中原公園	街区公園	006-04-011	遊戯施設	ラダー	山型雲梯	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035														17	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
中原公園	街区公園	006-04-015	遊戯施設	砂場	トンネル付砂場	1	基	(遊砂 4.6㎡)	コンクリート	1965	59	15	36			2024	砂場枠 塗装剥離・軽微な破損あり。トンネル本体 塗装剥離・摩耗あり。軽微な破損あり。	C	高	予防保全	2035														104	補修	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。					
中原公園	街区公園	006-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	14.6㎡	RC	1965	59	50	60	有	2020	2022	照明点灯確認不可。外壁クラック大。補修跡あり。女性用トイレ照明割れ。	C	高	予防保全	2035																	将来的には撤去を検討する。				
中原公園	街区公園	006-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1965	59	15	30			2022	本体クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	スチール	1965	59	15	30			2022	照明部傘変形あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1965	59	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	支柱部腐食。表示板部薄れ、傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1965	59	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	アルミ	1965	59	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1965	59	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	アルミ	1965	59	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
中原公園	街区公園	006-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1965	59	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																						573		1,676		0		0		0			159		0		0		0		43	

概算費用合計(千円): 2,451

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査							管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026	2027			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034										
末広公園	街区公園	007-03-003	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1	基	R11.40 mハイク 円型	コンクリート	1966	58	38	48			2022	梁部クラック多数あり。	B	低	予防保全	2035										108	補修							D判定になった段階で撤去する。		
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	脚部傷多数。着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	脚部傷多数。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1200×t45	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	脚部傷多数。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1200×t45	木材・コンクリート	1966	58	7	14			2022	脚部傷多数。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	190×1800×t55	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	0	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	再生木材・スチール	2020	4	22	33			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	190×1800×t55	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	190×1800×t55	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1966	58	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1966	58	15	36			2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。吊り部材31%摩耗進行あり。	C	高	予防保全	2026			1.676	更新											計画期間の前期に更新を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-003	遊戯施設	すべり台	回転滑り台	1	基	0	スチール	2024	0	15	36			2024	踏板 床面 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035													50	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	支柱部 軽微なキズあり。	B	低	予防保全	2035													6	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	1966	58	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	1.513	更新												計画期間の前期に更新を行う。						
末広公園	街区公園	007-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(踏み台昇降機)	1	基	0	スチール	2020	4	15	36			2024	踏板 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035						7	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	ベンチ-7 背伸ばしベンチ	1	基	0	スチール	2020	4	15	36			2024	座面摩耗あり。	B	低	予防保全	2035							7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-015	遊戯施設	砂場	砂場(トンネル付)	1	基	R=10.0m	コンクリート	1966	58	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。砂少ない。	C	高	予防保全	2035			104	補修										砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。						
末広公園	街区公園	007-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ポンピング遊具(コアラ)(リンク遊具)	1	基	0	スチール	1966	58	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ポンピング遊具(ラッコ)(リンク遊具)	1	基	0	スチール	1966	58	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035								7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1971	53	50	50	有	2023	2022	照明点灯あり。内壁クラック。ドア凹み多数。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-07-010	便益施設	水飲み場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1966	58	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1966	58	15	30	有	2020	2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
末広公園	街区公園	007-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	ステンレス	1966	58	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
末広公園	街区公園	007-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	支柱部腐食大。表示板部消え。	C	高	事後保全	2026			200	更新																計画期間の前期に更新を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部消え。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1966	58	18	30	有	2023	2022	配電力バー腐食大。モルタル補修、ビス欠落あり。	C	高	事後保全	2026			370	更新																計画期間の前期に更新を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1966	58	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食大。配電盤蓋固定不良。	C	高	事後保全	2026			370	更新																計画期間の前期に更新を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1966	58	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1966	58	15	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
末広公園	街区公園	007-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	表示板部欠け、割れ、剥がれあり。	C	高	事後保全	2027					200	更新														計画期間の前期に更新を行う。		
																							1,513		2,720		200		0		0		28		108		0		0		56		

概算費用合計(千円)：4,625

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査							管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿化に向けた特記事項	
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034			
釜の淵公園	都市緑地	008-03-002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	30.3㎡ 5.5×5.5m	RC	1967	57	47	56			2022	異常なし。	A	低	予防保全	2035															352	補修	D判定になった段階で撤去する。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	22.9㎡	RC	1967	57	47	56			2022	異常なし。	A	低	予防保全	2035															352	補修	D判定になった段階で撤去する。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-002	休養施設	四阿	四阿-3	1	基	110.5㎡ 13.0×8.5m	木材	1967	57	22	40			2022	接手金具腐食。部分的にキズ、干割れあり。	B	低	予防保全	2035																352	補修	D判定になった段階で撤去する。			
釜の淵公園	都市緑地	008-03-002	休養施設	四阿	四阿-4	1	基	20.8㎡	RC	1967	57	47	56			2022	支柱部クラック多数、コンクリートの溶け出しあり。床部にクラック、剥がれあり。	B	低	予防保全	2035																352	補修	D判定になった段階で撤去する。			
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	樹脂・コンクリート	2011	13	10	20			2022	着座部端部に割れあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	樹脂・コンクリート	2011	13	10	20			2022	着座部端部に割れあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	樹脂・コンクリート	2011	13	10	20			2022	着座部端部に割れあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	290×1400×t100	木材	1967	57	7	14			2022	全体的に腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-15	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-16	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-17	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-18	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-19	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-20	1	基	85×1800×t45	木材・スチール	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-21	1	基	(着座90×1800×t45)(背板90×1800×t85)	木材・スチール	1967	57	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-22	1	基	(着座90×1800×t45)(背板90×1800×t85)	木材・スチール	1967	57	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-23	1	基	90×1800×t45	樹脂・スチール	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-24	1	基	0	樹脂・スチール	1967	57	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-25	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-26	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
釜の淵公園	都市緑地	008-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-27	1	基	0	コンクリート	1967	57	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034										
釜の淵公園	都市緑地	008-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-4	1	基	0	スチール	1967	57	15	30			2022	鍵部破損あり、開閉してしまうので注意が必要。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
釜の淵公園	都市緑地	008-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-5	1	基	0	スチール	1967	57	15	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
釜の淵公園	都市緑地	008-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-6	1	基	0	スチール	1967	57	15	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
釜の淵公園	都市緑地	008-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
釜の淵公園	都市緑地	008-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	アルミ	1967	57	18	30			2022	汚れあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
																							0	4,100		3,525		0		0		20		0		0		14,304		5,968		

概算費用合計(千円): 27,917

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査							管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位								年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
七兵衛公園	街区公園	009-03-003	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1	基	52.8㎡ 9.6×5.5m	木材	1991	33	22	40			2022	全体的に腐朽、干割れあり。	B	低	予防保全	2035														108	補修	D判定になった段階で撤去する。	
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	1800×90×125	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	1800×90×125	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(1800×90×125) (1800×90×145)	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	1800×90×145	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	1800×90×125	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	1800×90×125	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	1800×90×125	木材・スチール	1968	56	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-04-001	遊戯施設	踏み板式ばらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1968	56	15	36			2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035												472	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-04-024	遊戯施設	その他	ボルケーノクライマー	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035														98	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	0	スチール	1968	56	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	324	更新															計画期間の前期に更新を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	1968	56	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	1,513	更新															計画期間の前期に更新を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1968	56	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。砂場内砂少ない。	C	高	予防保全	2035							87	補修									砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(電車-1)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											7	補修				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(電車-2)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											7	補修				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	6㎡	RC	1968	56	50	50	有	2021	2022	ドア部に凹み、剥がれあり。	B	低	事後保全	2035																将来的には撤去を検討する。	
七兵衛公園	街区公園	009-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-1	1	基	0	コンクリート	1968	56	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-2	1	基	0	コンクリート	1968	56	15	30			2022	本体部にクラックあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1968	56	39	40			2022	本体部に傷あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1968	56	39	40			2022	本体部に傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1968	56	39	40			2022	本体部に傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-13	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
七兵衛公園	街区公園	009-08-004	管理施設	車止め	車止め-14	1	基	0	スチール	1968	56	18	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

概算費用合計(千円): 2,616

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034														
下久保公園	街区公園	010-03-003	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	19.3㎡ 3.5 x 5.5m	コンクリート	1972	52	38	48			2022	異常なし。	A	低	予防保全	2035										108	補修							D判定になった段階で撤去する。					
下久保公園	街区公園	010-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1969	55	47	47			2022	着座部摩耗、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1969	55	47	47			2022	着座部摩耗、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1969	55	47	47			2022	着座部摩耗、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1969	55	47	47			2022	着座部摩耗、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1969	55	47	47			2022	着座部欠け、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	有	2016	2024	軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	61	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035	39	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1972	52	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035	6	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-007	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	0	スチール	2022	2	15	36			2024	摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	15	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ツイストボード)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	支柱・手摺 塗装剥離サビあり。円盤 摩耗サビあり。サイン 板面変形あり。	B	低	予防保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	36			2024	砂場枠 軽微な剥離あり。	B	低	予防保全	2035	42	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.05 x 1.4=1.5㎡	RC	1969	55	50	50			2022	照明点灯無し。全体的にクラック多数。外壁パイプ外れあり。	C	高	事後保全	2035																	将来的には撤去を検討する。						
下久保公園	街区公園	010-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1969	55	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	0	スチール	2008	16	15	30			2022	支柱部軽度な発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	本体欠け多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-012	管理施設	標識	注意板-1(防火水槽)	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	表示板部孔食多数。更新が必要。	C	高	事後保全	2026			200	更新													計画期間の前期に更新を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-012	管理施設	標識	注意板-2(公園)	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	表示板消え、紫外線劣化あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1969	55	15	30			2022	本体発錆あり。	A	低	事後保全	2035	6	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
下久保公園	街区公園	010-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	全体的にクラック多数。支柱部ボルト発錆。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
																						223		200		0		0		0		0		0		108		0		0		0		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況			健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
速川公園	街区公園	011-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1970	54	42	42			2022	支柱部欠け。表示板部欠け、クラック多数。			B	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

概算費用合計(千円): 1,924

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況			健全度			緊急度		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
梨の木公園	街区公園	012-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	表示板部剥がれ、クラック。			B	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

概算費用合計(千円): 2,499

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034																
																		有無	年度																																				
白はけ公園	街区公園	013-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1400×145	木材・コンクリート	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(座面90×1500×145) (背板90×1400×145)	木材・コンクリート	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(座面90×1400×145) (背板90×1200×145)	木材・コンクリート	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。															
白はけ公園	街区公園	013-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1400×145	木材・コンクリート	1967	57	7	14			2022	脚部欠け。着座部腐朽、がたつき大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。															
白はけ公園	街区公園	013-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1200×145	木材・コンクリート	1967	57	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。															
白はけ公園	街区公園	013-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	吊り部材 38%摩耗進行サビあり。	C	高	予防保全	2029							1,676	更新											計画期間の前期に更新を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-04-003	遊戯施設	すべり台	回転滑り台	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	設置面 くぼみあり。頭部胴体の挟み込みあり。本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035						50	補修												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	2022	2	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035						55	補修												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(スプリングバー)	1	基	0	スチール	2007	17	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035						7	補修												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1990	34	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035								87	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1969	55	50	50	有	2017	2022	照明点灯無し。外れあり。交換が必要。排気口カバー外れ。	C	高	事後保全	H2026				3,525	更新														将来的には撤去を検討する。															
白はけ公園	街区公園	013-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1967	57	15	30			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	0	スチール	2008	16	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	コンクリート	1967	57	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	スチール	1967	57	18	30			2022	全体的に劣化あり。支柱部ぐらつき。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1967	57	18	30			2022	支柱部腐食。表示板消えあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1967	57	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1967	57	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1967	57	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1967	57	15	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
白はけ公園	街区公園	013-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1970	54	42	42			2022	支柱部ボルト発錆。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
																							0		3,525			0		112		1,676			87		0		0		0		0		0										

公園名	公園	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項	
	数値					単位	有無							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
										概算費用合計(千円):										5,400														

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026		2027	2028		2029	2030		2031		2032		2033		2034					
南白は け公園	街区公 園	014-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(座幅90× 1500×145) (背板 90×1500 ×135)	木材・コンク リート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90× 1500×145	木材・コンク リート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去する。	
南白は け公園	街区公 園	014-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90× 1500×145	木材・コンク リート	1969	55	7	14			2022	背板腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去する。	
南白は け公園	街区公 園	014-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1990	34	15	36	有	2015	2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。安全柵 軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035							472	補修												劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-04- 003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	2,057	更新																	計画期間の前期に更新を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-04- 005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1969	55	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	465	更新																	計画期間の前期に更新を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-04- 011	遊戯施設	ラダー	ネジレラダー	1	基	0	スチール	1969	55	15	36			2024	本体 剥離・摩耗あり。	C	高	予防保全	2025	2,112	更新																	計画期間の前期に更新を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-04- 015	遊戯施設	砂場	トンネル付砂 場	1	基	0	コンクリート	1977	47	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。砂少ない。	C	高	予防保全	2035					104	補修													砂の補充を10年に1回とし、破 損した段階で補修を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1989	35	50	50			2022	照明点灯無し。外壁、内壁、 床クラック、剥がれ等あり。便 器クラック。	C	中	事後保全	2039																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1969	55	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-08- 003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯 付属	ステンレス	1969	55	15	30	有	2023	2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1969	55	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1969	55	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1969	55	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	ステンレス	1969	55	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	ステンレス	1969	55	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	表示板部軽度な摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯(時 計付き)	スチール	1969	55	18	30	有	2024	2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部発錆。枝掛かりあり、 剪定が必要。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1969	55	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
南白は け公園	街区公 園	014-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	金具一部腐食。表示板部剥 がれ。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
																						4,634			0		104		472			0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 5,210

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034															
																		有無	年度																																			
中先戸公園	街区公園	015-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1600×t45	木材・コンクリート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1500×t45	木材・コンクリート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。															
中先戸公園	街区公園	015-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1500×t45	木材・コンクリート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	木材・コンクリート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	木材・コンクリート	1969	55	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1973	51	15	36	有	2016	2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2027				1,676	更新													計画期間の前期に更新を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-04-003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	0	スチール	1973	51	15	36			2024	滑降部 剥離進行ザラツキあり。	C	高	予防保全	2025	1,903	更新																計画期間の前期に更新を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-04-024	遊戯施設	その他	ドームクライマー	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035															98	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
中先戸公園	街区公園	015-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	1969	55	7	17			2024	砂場枠 腐朽・破損あり。砂場内 根あり。	C	高	予防保全	2035							65	補修										砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ハンダ)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035						7	補修											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
中先戸公園	街区公園	015-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ウマ)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035							7	補修											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
中先戸公園	街区公園	015-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1989	35	50	50	有	2018	2022	照明点灯無し。壁クラック多数。扉凹み。	C	中	事後保全	2039																			将来的には撤去を検討する。														
中先戸公園	街区公園	015-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1969	55	15	30			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
中先戸公園	街区公園	015-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
中先戸公園	街区公園	015-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
中先戸公園	街区公園	015-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1969	55	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部汚れ。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1969	55	18	30			2022	表示板部汚れ。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆、ボルト欠落あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30	有	2023	2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30	有	2023	2022	全体的に劣化あり。枝掛かりあり、剪定が必要。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	1969	55	18	30	有	2023	2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1969	55	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1969	55	15	30			2022	本体発錆。鍵蓋欠落。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
中先戸公園	街区公園	015-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1970	54	42	42			2022	表示板部剥がれ。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						1,903			0			1,676		14			65			0			0			0			0							98		

概算費用合計(千円): 3,756

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025		2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
大塚山公園	近隣公園	016-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	スチール	1970	54	18	30			2022	地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

概算費用合計(千円)：5,165

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-13	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-14	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-15	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-16	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-17	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
株樹公園	街区公園	017-08-004	管理施設	車止め	車止め-18	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
株樹公園	街区公園	017-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	全体的に発錆。表示板部傷あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
株樹公園	街区公園	017-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30			2022	全体的に発錆。配電カバービス欠落。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
株樹公園	街区公園	017-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
株樹公園	街区公園	017-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
株樹公園	街区公園	017-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
株樹公園	街区公園	017-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
株樹公園	街区公園	017-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	支柱部ボルト発錆あり。	B	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
																							0		0		0		0		0		0		588		0		0		0		0			

概算費用合計(千円): 588

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名称	具体的な施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査						管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位								年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034		
道間公園	街区公園	018-03-003	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1	基	45.0㎡ 9.0×5.0m	コンクリート	1971	53	38	48			2022	支柱部クラックあり。	B	低	予防保全	2035													108	補修				D判定になった段階で撤去する。			
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗。剥がれ、クラック大。更新が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗、欠け多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗、欠け多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗、欠けあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗、欠けあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗、欠けあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
道間公園	街区公園	018-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1971	53	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035											472	補修				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-04-011	遊戯施設	ラダー	ファンパドーム	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035														17	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗・塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035											1,736	補修				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1971	53	15	36			2024	砂場枠 塗装剥離あり。砂場内 砂少ない。	C	高	予防保全	2035													87	補修	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。						
道間公園	街区公園	018-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	6㎡	RC	1992	32	50	50	有	2022	2022	照明点灯あり。壁ヒビ多数。	B	低	事後保全	2035																将来的には撤去を検討する。					
道間公園	街区公園	018-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1971	53	15	30			2022	本体剥がれ多数。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1971	53	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部地際腐食。表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
道間公園	街区公園	018-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																						有無	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度

概算費用合計(千円): 2,790

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034										
鳥井戸公園	街区公園	019-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体腐食あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
鳥井戸公園	街区公園	019-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	支柱部ボルト腐食あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																							0		570		0		0		0		7,555		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 8,125

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034													
古井戸公園	街区公園	020-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部腐食、ビス欠落。枝掛かりあり、剪定が必要。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部腐食、ビス欠落。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
古井戸公園	街区公園	020-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	支柱部ボルト腐食あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		200		0		0		0		0		1,751		87		0		0		536		

概算費用合計(千円)：2,574

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
城前公園	街区公園	021-03-002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	13.2㎡ 6.0×2.2m	アルミ	1971	53	27	48			2022	排水部キャップ欠落。	B	低	予防保全	2035										352	補修					D判定になった段階で撤去する。
城前公園	街区公園	021-03-002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	13.2㎡ 6.0×2.2m	アルミ	1971	53	27	48			2022	排水パイプ外れ。	B	低	予防保全	2035										108	補修					D判定になった段階で撤去する。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t 25	木材・スチール	1971	53	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	—	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、がたつきあり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、ビス欠落。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	0	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、ビス欠落。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、ビス欠落。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、焦げ跡あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	90×1500×t 30	アルミ	1971	53	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、ビス欠落。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗大。更新が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗大、欠けあり。更新が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗大、更新が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-4	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-5	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	本体摩耗、ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-03-006	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	0	コンクリート	1971	53	47	47			2022	天板部割れ大、更新が必要。	C	高	事後保全	2035															D判定になった段階で撤去する。	
城前公園	街区公園	021-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(背伸ばしベンチ)	1	基	W=1500	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035												7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
城前公園	街区公園	021-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	ボンピング遊具(エリマキトカゲ)	1	基	0	FRP	1971	53	10	24			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035									7	補修				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
城前公園	街区公園	021-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	ボンピング遊具(ラッコ)	1	基	0	FRP	1971	53	10	24			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035									7	補修					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	ボンピング遊具(コアラ)	1	基	0	FRP	1971	53	10	24			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035									7	補修					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-07-007	便益施設	便所	トイレ-1	1	基	1.7㎡	RC	1971	53	50	50			2022	照明点灯無し。外壁BOX等腐食大。	C	高	事後保全	2035															将来的には撤去を検討する。	
城前公園	街区公園	021-07-007	便益施設	便所	トイレ-2	1	基	1.7㎡	RC	1971	53	50	50			2022	照明点灯無し。外壁配電BOX孔食あり。	C	高	事後保全	2035															将来的には撤去を検討する。	
城前公園	街区公園	021-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	15	30			2022	本体欠け、剥がれ多数。水飲み欠落。排水口詰まり。更新が必要。	C	高	事後保全	2026									222	更新					計画期間の前期に更新を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1971	53	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体剥がれあり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034				
															有無	年度																											
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体剥がれあり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	42			2022	本体欠けあり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1971	53	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	全体的に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	フレーム腐食。表示板部薄れ、落書きあり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	表示板部孔食あり。更新が必要。		C	高	事後保全	2026				200	更新																計画期間の前期に更新を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆。枝掛かりあり、剪定が必要。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-5	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食。センサー欠落あり。		C	高	事後保全	2026				370	更新																計画期間の前期に更新を行う。
城前公園	街区公園	021-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-6	1	基	1灯	スチール	1971	53	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食。センサー欠落。枝掛かりあり、剪定が必要。		C	高	事後保全	2026				370	更新																計画期間の前期に更新を行う。
城前公園	街区公園	021-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	コンクリート	1971	53	42	50			2022	現状、劣化は見受けられない。		B	低	予防保全	2035									10	補修											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1971	53	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体腐食大。更新が必要。		C	高	事後保全	2026				224	更新																計画期間の前期に更新を行う。
城前公園	街区公園	021-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1971	53	15	30			2022	本体腐食あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	石材	1971	53	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	石材	1971	53	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-038	管理施設	園名板	園名板-3	1	基	0	石材	1971	53	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
城前公園	街区公園	021-08-038	管理施設	園名板	園名板-4	1	基	0	石材	1971	53	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
																							0		1,386		0		0		0		31		460		0		0		7		

概算費用合計(千円): 1,884

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無	健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034	
																					有無	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度
わかぐ さ公園	地区公 園	022-02- 003	修景施設	花壇	フラワーボッ ト-1	1	基	0	コンクリート	1973	51	20	30			2022	本体部にクラック、欠け、浮き あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-02- 003	修景施設	花壇	フラワーボッ ト-2	1	基	0	コンクリート	1973	51	20	30			2022	本体部にクラック、欠け、浮き あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-02- 005	修景施設	日陰たな	日よけ棚-1	1	基	10.2㎡ 3.2× 3.2m	スチール	1972	52	27	48			2022	部分的に劣化あり。	B	低	予防保全	2035	70	補修															D判定になった段階で撤去す る。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-02- 005	修景施設	日陰たな	日よけ棚-2	1	基	10.2㎡ 3.2× 3.2m	スチール	1972	52	27	48			2022	部分的に劣化あり。	B	低	予防保全	2035	70	補修															D判定になった段階で撤去す る。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-02- 006	修景施設	噴水	噴水	1	基	0	スチール	1972	52	15	36	有	2023	2024	各種測定、試運転確認を行 い、数値等に異常なし。	B	低	予防保全	2035													1,658	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。					
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	20.3㎡ 4.5× 4.5m	スチール	1972	52	27	48			2022	全体に落書き多数あり。	C	高	予防保全	2035											352	補修					D判定になった段階で撤去す る。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 002	休養施設	四阿	四阿-2(日よ け棚中央)	1	基	10.2㎡ 3.2× 3.2m	スチール	1972	52	27	48			2022	天井部に穴あきあり。	C	高	予防保全	2035											352	補修					D判定になった段階で撤去す る。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部欠け、鉄筋腐食、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部欠け、鉄筋腐食、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	55× 1800×1 50	木材・スチー ル	1972	52	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	55× 1800×1 50	木材・スチー ル	1972	52	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	55× 1800×1 50	木材・スチー ル	1972	52	7	14			2022	全体的に劣化あり。背板金具 欠落あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	55× 1800×1 50	木材・スチー ル	1972	52	7	14			2022	着座部の腐朽大。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去す る。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-15	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-16	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-17	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-18	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-19	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-20	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-21	1	基	90× 1300×1 45	再生木材・コ ンクリート	1972	52	22	33			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-22	1	基	90× 1300×1 45	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部欠け、鉄筋腐食、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-23	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-24	1	基	0	コンクリート	1972	52	47	47			2022	着座部に欠け、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
わかぐ さ公園	地区公 園	022-04- 024	遊戯施設	その他	バイキング 船	1	基	0	コンクリート	1973	51	15	36			2024	本体摩耗破損あり。		B	低	予防保全	2035	99	補修																	D判定になった段階で撤去する。
わかぐ さ公園	地区公 園	022-04- 024	遊戯施設	その他	スカイロープ	1	基	0	スチール	1972	52	15	36			2024	ケーブルたるみあり。		B	低	予防保全	2035	50	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
わかぐ さ公園	地区公 園	022-04- 024	遊戯施設	その他	ゴム製遊具	1	基	0	樹脂	2023	1	10	24			2024	本体摩耗あり。		B	低	予防保全	2035														64	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-05- 010	運動施設	バスケット ゴール	バスケット ゴール-1	1	基	0	スチール	1972	52	15	36			2024	本体塗装剥離サビ・ネット破損あり。		B	低	予防保全	2035	22	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-05- 010	運動施設	バスケット ゴール	バスケット ゴール-2	1	基	0	スチール	1972	52	15	36			2024	本体塗装剥離サビあり。		B	低	予防保全	2035	22	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 007	便益施設	便所	トイレ-1	1	基	13㎡	RC	1988	36	50	60	有	2019	2022	照明部確認不可。外壁にクラック。男性用手洗い場に焦げ跡あり。		B	低	予防保全	2035								2,694	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 007	便益施設	便所	トイレ-2	1	基	110㎡	木造	1988	36	24	43	有	2019	2022	照明部点灯する。現状、劣化は見受けられない。		A	低	予防保全	2035											22,804	補修					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み-1	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	30			2022	本体の破損箇所多し。経過観察が必要です。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み-2	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	30			2022	本体の破損箇所多し。経過観察が必要です。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み-3	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	30			2022	本体部にクラック、剥がれあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み-4	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み-5	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 003	管理施設	時計	時計-1(複合 遊具側)	1	基	0	スチール	1972	52	15	30			2022	時刻が7分ほど早いです。調整をお勧めします。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 003	管理施設	時計	時計-2(市民 憲章)	1	基	0	コンクリート	1972	52	15	36			2022	異常なし。		A	低	予防保全	2035														257	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 003	管理施設	時計	時計-3(若草 会館の壁面 取付)	1	基	0	スチール	1972	52	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	本体部凹みあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	ステンレス	1972	52	39	40			2022	上部に汚れあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	樹脂	1972	52	10	20			2022	本体部に摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	スチール	1972	52	18	30			2022	本体部腐食あり。		B	低	事後保全	2035	1	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	0	樹脂	1972	52	10	20			2022	本体部に摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-13	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	本体部欠けあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-14	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-15	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	本体部欠けあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-16	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 004	管理施設	車止め	車止め-17	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	本体部欠けあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034												
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-46	1	基	1灯	スチール	1972	52	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	スチール	1972	52	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1972	52	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基	0	スチール	1972	52	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035	12	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基	0	スチール	1972	52	18	30			2022	支柱部発錆、傾きあり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	スチール	1972	52	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	6	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1972	52	15	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	6	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤-3	1	基	0	スチール	1972	52	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	6	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
わかぐ さ公園	地区公 園	022-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1972	52	42	42			2022	表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
																						43,444		800		0		0		8,444		3,804		704		22,804		0		1,979		

概算費用合計(千円): 81,979

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026		2027	2028		2029	2030		2031		2032		2033		2034						
城の腰公園	街区公園	023-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	120×1800×t30	木材・スチール	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	120×1800×t30	木材・スチール	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	120×1800×t30	木材・スチール	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	120×1800×t30	木材・スチール	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	120×1800×t30	木材・スチール	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1974	50	15	36	有	2015	2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2027					1,676	更新													計画期間の前期に更新を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。ロックライム グリップカバー破損あり。	B	低	予防保全	2035								844	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
城の腰公園	街区公園	023-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(ツイストボード)	1	基	0	スチール	1974	50	15	36	更新	2017	2024	本体 摩耗サビあり。サイン軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035															7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
城の腰公園	街区公園	023-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1974	50	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。砂少ない。	C	高	予防保全	2035															87	補修	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。					
城の腰公園	街区公園	023-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	FRP	1974	50	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	2021	3	15	30	有	2021	2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1974	50	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1974	50	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	支柱部・表示板部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部腐食大、穴あきあり。	C	高	事後保全	2026				200	更新													計画期間の前期に更新を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1974	50	18	30			2022	表示板破れあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1974	50	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食大、カバー穴あり。更新を推奨。	C	高	事後保全	2026				370	更新													計画期間の前期に更新を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	軽度な腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
城の腰公園	街区公園	023-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	支柱部クラックあり。表示板割れあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																							0		570		1,676		0		0		844		0		0		0		94		

概算費用合計(千円)：3,184

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																
城の腰 西公園	街区公 園	024-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	120× 1800× t30	木材・スチー ル	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	120× 1800× t30	木材・スチー ル	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	120× 1800× t30	木材・スチー ル	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩 耗、ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	120× 1800× t30	木材・スチー ル	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	120× 1800× t30	木材・スチー ル	1974	50	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	枝型2連ブラ ンコ	1	基	0	スチール	1974	50	15	36			2024	マント段差あり。	C	高	予防保全	2027				1,676	更新													計画期間の前期に更新を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1974	50	15	36			2024	破損、摩耗、ヒビあり。	B	低	予防保全	2035															87	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。									
城の腰 西公園	街区公 園	024-04- 003	遊戯施設	すべり台	回転滑り台	1	基	0	樹脂	2024	0	10	24	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035															50	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。									
城の腰 西公園	街区公 園	024-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1974	50	15	30	有	2024	2022	水栓部異音あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	本体腐食大。	C	高	事後保全	2026			181	更新														計画期間の前期に更新を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	支柱部腐食大、穴あきあり。 危険なため、使用禁止。更新 が必要。	D	高	事後保全	2035																		修繕済みであり、劣化や損傷 が全体的に顕著となった時点で 対応を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 012	管理施設	標識	注意板-2(防 火)	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	全体的に劣化あり。表示板腐 食大。	C	高	事後保全	2026			200	更新														計画期間の前期に更新を行う。								
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1974	50	18	30			2022	表示板摩耗、枠外れあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1974	50	18	30	有	2024	2022	支柱部腐食、凹みあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1974	50	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
城の腰 西公園	街区公 園	024-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1974	50	42	42			2022	支柱部・表示板部に欠けあ り。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
																						0		381		1,676		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137	

概算費用合計(千円): 2,194

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034															
塚の上公園	街区公園	025-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8×4.4m	スチール	1975	49	27	48			2022	全体的に腐食進行中。梁部腐食大。	C	高	予防保全	2035								432	補修									D判定になった段階で撤去する。						
塚の上公園	街区公園	025-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	140×1810×165	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。							
塚の上公園	街区公園	025-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	140×1810×165	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。							
塚の上公園	街区公園	025-03-006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	1座板 85×1800×140(天 板90×1800×140)	木材・スチール	1994	30	7	14			2022	全体的に劣化あり。焦げ跡多数。更新を推奨。	C	高	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	吊り部材 20%摩耗サビあり。安全柵 支柱部 ぐらつき・傾きあり。設置面 くぼみ・マット破損あり。	C	高	予防保全	2027				1,676	更新											計画期間の前期に更新を行う。								
塚の上公園	街区公園	025-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	握り棒部 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035								6	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-04-007	遊戯施設	シーソー	弓型シーソー	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035													15	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。									
塚の上公園	街区公園	025-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	15.75㎡	コンクリート	1975	49	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035								87	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-04-024	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	901	更新															計画期間の前期に更新を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1975	49	50	50			2022	照明点灯無し。全体的に剥がれ、クラック多数。修繕または更新を推奨。	C	高	事後保全	2028					3,525	更新										計画期間内に更新を行う。								
塚の上公園	街区公園	025-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	30			2022	本体剥がれ、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部汚れ。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1975	49	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
塚の上公園	街区公園	025-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	本体汚れ、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
																							901		0		1,676		3,525		0		525		0		0		0		0		15		

概算費用合計(千円): 6,642

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034			
大門中 原公園	街区公 園	026-02- 005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8× 4.4m	スチール	1975	49	27	48			2022	全体的に劣化あり。ルーバー 部腐食大、穴あきあり。更新 を推奨。	C	高	予防保全	2035	70	補修																			D判定になった段階で撤去す る。
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90× 1800× t45	木材・コンク リート	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	200× 1800× t90	木材・スチー ル	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽大、落書き多数あ り。更新を推奨。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去す る。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	90× 1800× t45	木材・スチー ル	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 1(青)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	軽微な剥離あり。	B	低	事後保全	2035	5	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 2(ピンク)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	軽微な剥離あり。	B	低	事後保全	2035	5	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 3(緑)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	大きな破損あり。(使用禁止)	D	高	事後保全	2035																				修繕済みであり、劣化や損傷 が全体的に顕著となった時点 で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 4(黄色)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	軽微な剥離・軽微な破損あ り。	B	低	事後保全	2035	5	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 5(ピンク)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	摩耗・軽微な破損あり。	B	低	事後保全	2035	5	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール小- 6(黄色)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	軽微な剥離・軽微な破損あ り。	B	低	事後保全	2035	5	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-03- 006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	0	木材・スチー ル	1994	30	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1975	49	15	36	有	2017	2024	本体 塗装剥離サビあり。吊 り部材 20%摩耗サビあり。 着地面 マット破損あり。	C	高	予防保全	2029	61	補修						1,676	更新											計画期間中に更新を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-04- 008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	スバイロスライダー 出発部 変形・水たまりあり。	B	低	予防保全	2035	105	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-04- 011	遊戯施設	ラダー	ワンバドーム	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035	17	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
大門中 原公園	街区公 園	026-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あ り。	B	低	予防保全	2035	64	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1975	49	50	50			2022	照明点灯無し。外壁クラック。 扉凹みあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	30			2022	本体部欠け、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯 付属	ステンレス	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部・表示板に劣化あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 012	管理施設	標識	注意板-2(防 火)	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部・表示板に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30	有	2023	2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時 計付き)	スチール	1975	49	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035	14	補修																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。	
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	全体的に発錆あり。		B	低	事後保全	2035	12	補修																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1975	49	15	30			2022	全体的に発錆あり。		B	低	事後保全	2035	6	補修															劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
大門中 原公園	街区公 園	026-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1979	45	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
																						395		0		0		0		1,676		0		0		0						

概算費用合計(千円): 2,071

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査							管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿化に向けた特記事項
						数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028		2029		2030		2031	2032		2033	2034			
今寺中原公園	街区公園	027-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8×4.4m	スチール	1975	49	27	48			2022	全体的に腐食あり。	B	低	予防保全	2035																		D判定になった段階で撤去する。	
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	140×1800×t65	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	140×1800×t65	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	140×1800×t65	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部腐朽大。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	スツール大(黄色)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	摩耗・軽微な破損あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-005	休養施設	ベンチ	スツール小-1(ピンク)	1	基	0	FRP	1975	49	10	20			2024	軽微な剥離あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-03-006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	0	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	着座部・天板部腐朽、摩耗あり。着座部ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1975	49	15	36	有	2016	2024	吊り部材 31%摩耗進行サビあり。	C	高	予防保全	2027						1.676	更新										計画期間の前期に更新を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-04-003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	出発部 有害な隙間・突起あり。	C	高	予防保全	2025	2.057	更新															計画期間の前期に更新を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1994	30	15	36			2024	握り棒部 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	465	更新															計画期間の前期に更新を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-04-006	遊戯施設	回転塔	グローブジャングル	1	基	0	スチール	1994	30	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	1,513	更新															計画期間の前期に更新を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり。砂場内 砂少ない。	C	高	予防保全	2035										87	補修					砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(消防車)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(機関車)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗・軽微な剥離あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-04-024	遊戯施設	その他	チェーンネットクライム	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	チェーン 38%・35%摩耗進行サビあり。	C	高	予防保全	2025	2,704	更新														計画期間の前期に更新を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1975	49	50	50			2022	照明点灯無し。外壁破損箇所あり。	C	高	事後保全	2027						3.525	更新									計画期間中に更新を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1994	30	15	30			2022	本体部欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-08-001	管理施設	門	門柱-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-08-001	管理施設	門	門柱-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
今寺中原公園	街区公園	027-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	欠けあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
今寺中 原公園	街区公 園	027-08- 004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

概算費用合計(千円): 12,473

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034	
																	年度	劣化状況						健全度	緊急度																	
細道公園	街区公園	028-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8 x 4.4m	スチール	1975	49	27	48			2022	全体的に劣化あり。ルーバー部変形あり。	B	低	予防保全	2035										432	補修									D判定になった段階で撤去する。	
細道公園	街区公園	028-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90 x 1800 x t45	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部ぐらつき。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90 x 1800 x t45	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	脚部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1(緑)	1	基	φ420mm	コンクリート	1975	49	47	47			2022	本体部摩耗、欠け、ヒビあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-2(ピンク)	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	本体部摩耗、欠け、ヒビあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-3(青)	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	摩耗、ヒビあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-03-006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	0	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	着座部・天板部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1975	49	15	36	有	2016	2024	梁部 軽微な傾きあり 吊金具 異音・ガタツキあり。	C	高	予防保全	2027						1,676	更新												計画期間の前期に更新を行う。		
細道公園	街区公園	028-04-003	遊戯施設	すべり台	2連滑り台	1	基	0	樹脂	2024	0	10	24	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035															39	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
細道公園	街区公園	028-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	36			2024	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035										87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
細道公園	街区公園	028-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(消防車)	1	基	0	スチール	2019	5	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(飛行機)	1	基	0	スチール	2019	5	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
細道公園	街区公園	028-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1975	49	50	50			2022	照明点灯無し。外壁欠け、凹み箇所あり。	C	高	事後保全	2027						3,525	更新												計画期間の中に更新を行う。		
細道公園	街区公園	028-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-012	管理施設	標識	注意板-1(防火)	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食。表示板傷あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食、傾きあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
細道公園	街区公園	028-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1975	49	15	30			2022	支柱部発錆。ズレあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
細道公園	街区公園	028-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食、変形あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		5,201		0		0		533		0		0		0		39		

概算費用合計(千円): 5,773

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項			
						有無	年度							年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025		2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034		
水窪公園	街区公園	029-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8×4.4m	スチール	1975	49	27	48			2022	全体的に劣化あり。梁部腐食大、ボルト欠落あり。ルーバー部腐食大、穴あきあり。更新が必要	C	高	予防保全	2035																		D判定になった段階で撤去する。		
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗、クラックあり。座板外れあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗、クラックあり。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	0	コンクリート	1975	49	47	47			2022	着座部摩耗、欠けあり。再塗装を推奨。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-03-006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	0	木材・スチール	1975	49	7	14			2022	着座部腐朽大、ぐらつきあり。天板部劣化あり。	C	高	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1975	49	15	36			2024	本体・安全柵 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-04-003	遊戯施設	すべり台	回転滑り台	1	基	0	スチール	2000	24	15	36			2024	本体 塗装剥離あり。	C	高	予防保全	2025	4.642	更新															計画期間の前期に更新を行う。			
水窪公園	街区公園	029-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	握り棒 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035														6	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
水窪公園	街区公園	029-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	36			2024	砂場枠 摩耗 軽微な破損あり 砂場内砂少ない。	C	高	予防保全	2035																砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。				
水窪公園	街区公園	029-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ティラノ)	1	基	0	スチール	2019	5	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
水窪公園	街区公園	029-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(トリケラ)	1	基	0	スチール	2019	5	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
水窪公園	街区公園	029-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1975	49	50	50			2022	照明点灯無し。外壁破損多数あり。	C	高	事後保全	2028																計画期間中に更新を行う。				
水窪公園	街区公園	029-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
水窪公園	街区公園	029-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	15	30			2022	本体部割れあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
水窪公園	街区公園	029-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1975	49	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	傾きあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1975	49	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-012	管理施設	標識	案内板-1(自治会掲示板)	1	基	0	木材	1975	49	15	30			2022	支柱部腐朽大、蟻害あり。交換が必要。	C	高	事後保全	2026			200	更新												計画期間の前期に更新を行う。				
水窪公園	街区公園	029-08-012	管理施設	標識	案内板-2(自治会掲示板)	1	基	0	ステンレス	1975	49	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食。表示板傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	全体的に劣化あり。基礎部ぐらつきあり。表示板腐食大、変形あり。	C	高	事後保全	2026				200	更新											計画期間の前期に更新を行う。				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034		
水窪公園	街区公園	029-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部腐食、ビス欠落。傾きあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1975	49	15	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1975	49	18	30			2022	支柱部、表示板部に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
水窪公園	街区公園	029-08-039	遊戯施設	トンネル	トンネル	1	基	0	コンクリート	1975	49	10	24			2022	トンネル内視認性が悪い為、安全対策不適。本体欠けあり。		B	低	予防保全	2035									98	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
																							4,642		400		0		3,525		0		1,103		0		0		0		6		

概算費用合計(千円): 9,676

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034														
谷津公園	街区公園	030-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1350×t45	木材・スチール	1976	48	7	14			2022	脚部腐食あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。														
谷津公園	街区公園	030-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1350×t45	木材・スチール	1976	48	7	14			2022	着座部腐朽あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。														
谷津公園	街区公園	030-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1350×t45	木材・スチール	1976	48	7	14			2022	着座部腐朽あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。														
谷津公園	街区公園	030-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	吊り部材 31%摩耗進行サビあり。	C	高	予防保全	2029							1,676	更新									計画期間の前期に更新を行う。															
谷津公園	街区公園	030-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1976	48	15	36			2024	砂場枠 塗装剥離・軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035							87	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
谷津公園	街区公園	030-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1976	48	15	30			2022	本体破損。排水口のつまりあり。	C	高	事後保全	2026			222	更新													計画期間の前期に更新を行う。															
谷津公園	街区公園	030-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
谷津公園	街区公園	030-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
谷津公園	街区公園	030-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
谷津公園	街区公園	030-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	表示板腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
谷津公園	街区公園	030-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	表示板クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
																						0		222		0		0		1,676		87		0		0																	

概算費用合計(千円)：1,985

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034								
																			数値			単位																						
塚の上南公園	街区公園	031-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	6.0×4.5m	スチール	1976	48	27	48			2022	全体的に劣化あり。ルーバー腐食大。床部クラック多数。更新を推奨。	C	高	予防保全	2035							432	補修													D判定になった段階で撤去する。		
塚の上南公園	街区公園	031-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗、欠けあり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	1976	48	15	36	有	2016	2024	本体・安全柵摩耗サビ・剥離あり。	B	低	予防保全	2035													472	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
塚の上南公園	街区公園	031-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	0	樹脂	2024	0	10	24	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035																		26	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
塚の上南公園	街区公園	031-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1976	48	15	36			2024	砂場枠破損あり。	B	低	予防保全	2035														87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
塚の上南公園	街区公園	031-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ウサギ)	1	基	0	FRP	2021	3	10	24			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035														7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
塚の上南公園	街区公園	031-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(オウム)	1	基	0	FRP	2021	3	10	24			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035														7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
塚の上南公園	街区公園	031-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1976	48	50	50			2022	照明点灯無し。全体的にクラック多数。パイプ凹み。	C	高	事後保全	2033																	3,525	更新					計画期間中に更新を行う。
塚の上南公園	街区公園	031-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1976	48	15	30			2022	本体剥がれ多数あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部腐食。表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯 H=6.0m	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部発錆。基礎欠け。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
塚の上南公園	街区公園	031-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	表示板部との接続部分破断。	C	高	事後保全	2026					200	更新														計画期間の前期に更新を行う。			
																							0		200		432		0		0		14		559		0		3,525		26			

概算費用合計(千円): 4,756

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						有無	年度							年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034															
															数値	単位			25.5㎡ 5.8× 4.4m			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																				
二本木公園	街区公園	032-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8× 4.4m	スチール	1976	48	27	48			2022	全体的に劣化進行中。ボルト欠落箇所あり。梁部・ルーバー部腐食大。老朽化が進んでおり危険なため、撤去更		C	高	予防保全	2035					432	補修													D判定になった段階で撤去する。													
二本木公園	街区公園	032-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	0	コンクリート	1976	48	47	47			2022	着座部摩耗。再塗装を推奨。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	設置面 マット段差あり。マット固定不良あり。		B	低	予防保全	2035									472	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2017	7	15	36			2024	本体 軽微な摩耗サビあり。		B	低	予防保全	2035									844	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	5.0× 7.0	コンクリート	1976	48	15	36			2024	砂場枠 軽微な破損コゲ跡あり 砂場内 根あり。		B	低	予防保全	2035									87	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1976	48	50	50	有	2019	2022	照明点灯可能。外壁割れ、クラック箇所あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1976	48	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯 付属	ステンレス	1976	48	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1976	48	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-012	管理施設	標識	注意板-1(防火)	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部・表示板部、腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯(時計付き) H=6.0m	スチール	1976	48	18	30	有	2024	2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
二本木公園	街区公園	032-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1976	48	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																								0		0		432		0		0		1,403		0		0		0		0		0		0								

概算費用合計(千円): 1,835

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿化に向けた特記事項				
						数値	単位								有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
東原公園	近隣公園	033-03-002	休養施設	四阿	四阿	1	基	13.7㎡ 3.7×3.7m	RC	1977	47	47	56			2022	落書き多数。中央手すり割れ大。	C	中	予防保全	2035							352	補修									D判定になった段階で撤去する。
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	背板腐朽大。交換を推奨。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、交換を推奨。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	背板90×1850×t30	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、がたつきあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	(背板90×1850×t30)(座板30×1850×t30)	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、がたつきあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部欠けあり。交換を推奨。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-15	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、欠け。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-16	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-17	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-18	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-19	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-20	1	基	40×2150×t55	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-21	1	基	40×2150×t55	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-22	1	基	40×2150×t55	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-23	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-24	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-25	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-26	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	着座部がたつき、割れあり。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-27	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-28	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、がたつきあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-29	1	基	90×1830×t35	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗、欠けあり。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。	
東原公園	近隣公園	033-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-30	1	基	0	木材・スチール	1977	47	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況			健全度	緊急度			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
東原公園	近隣公園	033-08-038	管理施設	園名板	園名板-5	1	基	0	コンクリート	1977	47	42	42			2022	表示板部インク抜け。			B	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

概算費用合計(千円): 8,398

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																								
下和田公園	街区公園	034-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、節抜けあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1978	46	15	36			2024	基礎の露出あり。	C	高	予防保全	2027								1,676	更新											計画期間の前期に更新を行う。															
下和田公園	街区公園	034-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1978	46	15	36			2024	軽微な破損、ヒビ、塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035										87	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部地際腐食大。	C	高	事後保全	2027								200	更新											計画期間の前期に更新を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	木材	1978	46	15	30			2022	支柱部腐朽、表示板部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	表示消えあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部腐食大。更新が必要。	C	高	事後保全	2027								370	更新											計画期間の前期に更新を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1978	46	15	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
下和田公園	街区公園	034-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	表示板部クラックあり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
																							0		0		2,246		0		0		87		0		0		0		0		0		0											

概算費用合計(千円): 2,333

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034						
大柳公園	街区公園	035-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部、軽度な腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	座板 1200×90×125 背板 1200×1200×	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐食あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。						
大柳公園	街区公園	035-04-007	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基	0	木材	1978	46	7	17			2024	腕部ささくれあり。緩衝部タイヤ亀裂あり。	C	高	予防保全	2026			852	更新														計画期間の前期に更新を行う。						
大柳公園	街区公園	035-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ヒヨコ)	1	基	0	スチール	1978	46	15	36			2024	台座部ぐらつきあり。スプリング部固定部挟み込みあり。	C	高	予防保全	2027				687	更新												計画期間の前期に更新を行う。							
大柳公園	街区公園	035-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具	1	基	0	FRP	1978	46	10	24			2024	本体軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大柳公園	街区公園	035-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	本体軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035														7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大柳公園	街区公園	035-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.05×1.4×1.5㎡	RC	1978	46	50	50			2022	壁部(外壁)クラックあり。屋根部、割れあり。壁部、落書きあり。扉部、剥がれ・凹みあり。	B	低	事後保全	2035																		将来的には撤去を検討する。						
大柳公園	街区公園	035-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	FRP	1978	46	15	30			2022	本体部、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	本体部、腐食大。	C	高	事後保全	2027				181	更新													計画期間の前期に更新を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	本体部、腐食大。	C	高	事後保全	2027				181	更新													計画期間の前期に更新を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部発錆。表示部、傷・落書きあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯 H=4.5m	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
大柳公園	街区公園	035-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	支柱部、剥がれによる鉄筋露出。腐食大。	C	高	事後保全	2028						200	更新											計画期間の前期に更新を行う。						
																						0		852		1,049		200		0		7		0		0		0		0		7			

概算費用合計(千円): 2,115

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034				
東平公園	街区公園	036-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1978	46	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。背板1枚欠落しているため、対応が必要。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-04-011	遊戯施設	ラダー	太鼓橋	1	基	0	スチール	1978	46	15	36			2024	ボルト突起あり。	C	高	予防保全	2025	535	更新																	計画期間の前期に更新を行う。					
東平公園	街区公園	036-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(バンダ)	1	基	0	FRP	1978	46	10	24			2024	スプリングカバーたるみによる固定部指の抜き込みあり。	B	低	予防保全	2035									7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1978	46	15	36			2024	砂上面と砂場枠上面との段差あり	B	低	予防保全	2035											87	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
東平公園	街区公園	036-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ウエイキー)	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	摩耗あり。	B	低	予防保全	2035															7	補修			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1978	46	15	30			2022	本体部欠け、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-08-004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部地際腐食大、交換を推奨。表示板傷あり。	C	高	事後保全	2027						200	更新												計画期間の前期に更新を行う。					
東平公園	街区公園	036-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1978	46	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
東平公園	街区公園	036-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1978	46	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
東平公園	街区公園	036-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1978	46	15	30			2022	軽度な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
東平公園	街区公園	036-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1978	46	42	42			2022	支柱部ボルト腐食あり。表示板欠け。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																						535			0		200		0		0		0		94		0		0		0		7		

概算費用合計(千円): 836

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
七日市 場公園	街区公 園	037-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	200 × 1800 ×1 90	木材・スチー ル	1994	30	7	14			2022	座板がたつきあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	36			2024	破損、摩耗、ヒビあり。	B	低	予防保全	2035							87	補修											劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.05 × 1.4=1.5 ㎡	RC	1992	32	50	50			2022	電灯作動確認不可。壁部劣 化、汚れあり。	C	中	事後保全	2042																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	30			2022	異常なし。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	ステンレス	1979	45	18	30			2022	表示板に傷あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1979	45	15	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
七日市 場公園	街区公 園	037-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1979	45	42	42			2022	表示板破損、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		0		87		0		0		0		

概算費用合計(千円): 87

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
霞下公園	街区公園	038-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	着座部摩耗あり。植栽が掛かっているため剪定を推奨。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
霞下公園	街区公園	038-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	着座部摩耗あり。植栽が掛かっているため剪定を推奨。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
霞下公園	街区公園	038-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	本体傾き。着座部摩耗あり。植栽が掛かっているため剪定を推奨。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
霞下公園	街区公園	038-04-003	遊戯施設	すべり台	ウシ型滑り台	1	基	0	ステンレス	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035															26	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下公園	街区公園	038-04-007	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基	0	スチール	1994	30	15	36			2024	腕部 干割れあり。	B	低	予防保全	2035															15	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下公園	街区公園	038-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部薄れ、剥がれあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
霞下公園	街区公園	038-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	支柱部発錆。ぐらつき大。危険なため埋め戻し等対応が必要。	C	高	事後保全	2027					200	更新											計画期間の前期に更新を行う。		
霞下公園	街区公園	038-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1979	45	42	42			2022	表示板部薄れ、欠け、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
																						0		0		200		0		0		0		0		0		41		

概算費用合計(千円):

241

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034		
鳶巣川公園	街区公園	039-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	0	コンクリート	1979	45	47	47			2022	本体摩耗、欠け大。更新が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が破損した段階で撤去する。			
鳶巣川公園	街区公園	039-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	2024	0	15	36			2024	軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035															197	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
鳶巣川公園	街区公園	039-04-004	遊戯施設	ジャングルジム	小型ジャングルジム	1	基	0	スチール	2024	0	15	36			2024	横架材軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035																50	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	0	スチール	1979	45	15	36			2024	支柱部塗装剥離進行あり。握り棒傾きあり。	B	低	予防保全	2035									5	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1979	45	15	36			2024	砂場枠破損あり。	C	高	予防保全	2035																	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。					
鳶巣川公園	街区公園	039-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	FRP	1979	45	15	30			2022	本体傷、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-08-004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	コンクリート	1979	45	42	42			2022	本体汚れ。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	表示板薄れ、変形あり。交換を推奨。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1979	45	18	30			2022	表示板部発錆、表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
鳶巣川公園	街区公園	039-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1979	45	42	42			2022	表示板クラック多数。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																						0		0		0		0		87		5		0		0		0		247			
																						概算費用合計(千円):																339					

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034											
新町中 原公園	街区公 園	040-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90 × 1800 × t 25	木材・スチー ル	1980	44	7	14			2022	座板摩耗。塗装摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90 × 1800 × t 25	木材・スチー ル	1980	44	7	14			2022	座板摩耗。塗装摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90 × 1800 × t 25	木材・スチー ル	1980	44	7	14			2022	座板摩耗。塗装摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-04- 005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1980	44	15	36			2024	握り棒 傾きあり。		B	低	予防保全	2035									6	補修							劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	9.0㎡	コンクリート	1980	44	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。		B	低	予防保全	2035									87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1980	44	15	30			2022	排水口土つまりあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-08- 004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	スチール	1980	44	18	30			2022	塗装剥離。さや管詰まりあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-08- 012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	スチール	1980	44	18	30			2022	表示板文字消えあり。変形あ り。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1980	44	18	30			2022	文字消えあり。全体に汚れあ り。		C	高	事後保全	2027					200	更新											計画期間の前期に更新を行う。													
新町中 原公園	街区公 園	040-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1980	44	42	42			2022	表示板欠け。		C	高	事後保全	2028							200	更新									計画期間の前期に更新を行う。													
																						0		0		200		200		0		93		0		0		0		0		0		0		0						

概算費用合計(千円): 493

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034													
金丘公園	街区公園	041-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1		1 基	90×1600×125	木材・スチール	1980	44	7	14			2022	脚部発錆。着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2		1 基	90×1600×125	再生木材・スチール	1980	44	22	33			2022	脚部発錆。着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3		1 基	90×1200×125	木材・スチール	1980	44	7	14			2022	脚部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4		1 基	90×1200×125	木材・スチール	1980	44	7	14			2022	脚部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ		1 基	0	スチール	1980	44	15	36	有	2015	2024	吊り金具・吊り部材摩耗サビあり。		B	低	予防保全	2035									472	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-04-015	遊戯施設	砂場	砂場		1 基	0	コンクリート	1980	44	15	36			2024	砂場枠摩耗あり。		B	低	予防保全	2035									87	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-07-010	便益施設	水飲場	水飲み		1 基	0	コンクリート	1980	44	15	30			2022	本体コケ、クラックあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-08-012	管理施設	標識	注意板		1 基	0	スチール	1980	44	18	30			2022	支柱部傾き。表示板部汚れ。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
金丘公園	街区公園	041-08-038	管理施設	園名板	園名板		1 基	0	コンクリート	1980	44	42	42			2022	ボルト腐食。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																						0		0		0		0		0		0		0		559		0		0		0		0		0						

概算費用合計(千円): 559

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034											
浜矢場公園	街区公園	042-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1982	42	7	14			2022	脚部発錆。着座部摩耗あり。		C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。													
浜矢場公園	街区公園	042-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1982	42	7	14			2022	脚部発錆。着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1982	42	15	36			2024	本体傾きあり。安全柵腐食傾向・傾きあり。		C	高	予防保全	2027					1,676	更新											計画期間の前期に更新を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1982	42	15	36			2024	砂場枠摩耗あり。		B	低	予防保全	2035							87	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1982	42	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1982	42	18	30			2022	支柱部変形。表示板部汚れあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1982	42	18	30			2022	支柱部地際腐食大。		C	高	事後保全	2027					200	更新												計画期間の前期に更新を行う。												
浜矢場公園	街区公園	042-08-012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1982	42	18	30			2022	表示板部孔食多数。更新が必要。		C	高	事後保全	2027					200	更新											計画期間の前期に更新を行う。													
浜矢場公園	街区公園	042-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1982	42	42	42			2022	表示板部クラック多数あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						0		0		2,076		0		0		87		0		0					0		0		0		0					

概算費用合計(千円): 2,163

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034												
小山公園	街区公園	043-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×125	木材・スチール	1982	42	7	14			2022	全体的に歪みあり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
小山公園	街区公園	043-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×125	木材・スチール	1982	42	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗、焦げ跡あり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
小山公園	街区公園	043-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×125	木材・スチール	1982	42	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
小山公園	街区公園	043-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1982	42	15	36			2024	本体塗装剥離サビあり。		C	高	予防保全	2027					424	更新													計画期間の前期に更新を行う。												
小山公園	街区公園	043-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	3.5×2.5m	コンクリート	1982	42	15	36			2024	砂上面と砂場枠上面との段差あり。		C	高	予防保全	2035										87	補修							砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。													
小山公園	街区公園	043-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1982	42	15	30			2022	本体削れ大。		C	高	事後保全	2027					222	更新												計画期間の前期に更新を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1982	42	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1982	42	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1982	42	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1982	42	18	30			2022	支柱部地際腐食大。更新が必要。		C	高	事後保全	2027					200	更新												計画期間の前期に更新を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1982	42	18	30			2022	全体的に発錆。表示板部薄れ。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
小山公園	街区公園	043-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1982	42	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						0		0		846		0		0		0		0		87		0		0		0		0		0							

概算費用合計(千円): 933

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
天ヶ瀬公園	街区公園	044-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	39.2㎡ 9.8×4.0m	コンクリート	1983	41	47	56			2022	全体的にクラックあり。	B	低	予防保全	2035																432	補修	D判定になった段階で撤去する。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	1680×90×125	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	脚部腐食。着座部の腐朽大。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	1680×90×125	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	1600×90×125	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	1600×90×125	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部にビス欠落あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	(1500×90×125) (1600×90×125)	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	1500×90×125	木材・スチール	1983	41	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	1350×90×145	木材・コンクリート	1983	41	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	1350×90×145	木材・コンクリート	1983	41	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	1350×90×145	木材・コンクリート	1983	41	7	14			2022	脚部に割れ大、鉄筋腐食あり。着座部に劣化あり。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	1350×90×145	木材・コンクリート	1983	41	7	14			2022	脚部クラック。着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1983	41	15	36	有	2019	2024	本体・安全柵摩耗サビ・剥離あり。	B	低	予防保全	2035																197	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体摩耗キズあり。	B	低	予防保全	2035							1,736	補修											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
天ヶ瀬公園	街区公園	044-04-015	遊戯施設	砂場	砂研ぎ砂場	1	基	0	コンクリート	1983	41	15	36			2024	砂場枠破損あり。	C	高	予防保全	2035															87	補修	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。			
天ヶ瀬公園	街区公園	044-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1983	41	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1983	41	42	42			2022	本体部欠けあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1983	41	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部腐食。表示部に傷あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	ステンレス	1983	41	18	30			2022	支柱部に凹み。表示部に傷、変形あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1983	41	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1983	41	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
天ヶ瀬公園	街区公園	044-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1983	41	42	42			2022	支柱部割れ、鉄筋腐食あり。表示部にひびあり。	C	高	事後保全	2028							200	更新										計画期間の前期に更新を行う。		
																						0		0		0		1,936		0		0		0		0		0		716	

概算費用合計(千円): 2,652

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
大門西公園	街区公園	045-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×125	木材・スチール	1984	40	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。		C	高	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

概算費用合計(千円): 1,461

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034													
下長瀬公園	街区公園	046-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1988	36	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。														
下長瀬公園	街区公園	046-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1988	36	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1988	36	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1988	36	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	0	スチール	1988	36	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	1.205	更新																	計画期間の前期に更新を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1988	36	15	36			2024	本体軽微な剥離サビ・傾きあり。	C	高	予防保全	2025	348	更新																	計画期間の前期に更新を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-04-007	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	0	スチール	2019	5	15	36			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035										15	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1988	36	15	36			2024	破損、ヒビあり。	B	低	予防保全	2035											87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	FRP	1988	36	24	36			2022	照明無し。取付を推奨。扉傷、凹みあり。	B	低	事後保全	2035																			将来的には撤去を検討する。														
下長瀬公園	街区公園	046-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1988	36	15	30			2022	排水口欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-08-004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	コンクリート	1988	36	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1988	36	18	30			2022	表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1988	36	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1988	36	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
下長瀬公園	街区公園	046-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1988	36	42	42			2022	本体傾き。表示板部割れ。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						1,553		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0		0				

概算費用合計(千円): 1,655

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無	健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位								年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034						
																					有無	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	
鈴法寺公園	街区公園	047-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	5,600×4,500 H=2400	コンクリート	1989	35	47	56			2022	ルーバー交換が必要。	C	中	予防保全	2045							432	補修											D判定になった段階で撤去する。						
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	50×1200×145	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	脚部発錆、着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	50×1200×145	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	脚部発錆、着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	50×1200×145	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	脚部発錆、着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	50×1200×145	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	脚部発錆、着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	φ400 H=500	コンクリート	1989	35	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	φ400 H=500	コンクリート	1989	35	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	5500×6,000 H=2500	スチール	1989	35	15	36	有	2016	2024	基礎の露出あり。	B	低	予防保全	2035									197	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	H=1800 W=380	スチール	1989	35	15	36			2024	滑降部ナット腐食傾向あり。	C	高	予防保全	2025	1302	更新																計画期間の前期に更新を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	W=360 H=900、1200	スチール	1989	35	15	36			2024	腐食はないが軽微な塗装サビあり。	B	低	予防保全	2035									5	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12.56㎡	コンクリート	1989	35	15	36			2024	砂場枠塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035									87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
鈴法寺公園	街区公園	047-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	FRP	1989	35	24	36			2022	照明点灯無し。外壁割れ。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1989	35	15	30			2022	本体クラックあり。排水口落ち葉詰まり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	支柱部傾き。表示板部凹み。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	表示板部薄れ、変形、落書き。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	柱φ600 H=4700 1灯具 H=427	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	φ600 H=5300	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1989	35	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
鈴法寺公園	街区公園	047-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	H800 W800 (台) 200×800 ×20(名板)	コンクリート	1989	35	42	42			2022	本体クラックあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
																							1,302		0		0		0			432		289		0		0		0		0		0		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034						
大山公園	街区公園	048-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	5600×4500 H2400	コンクリート	1989	35	47	56			2022	梁、ルーバー腐食あり。	B	低	予防保全	2035											432	補修					D判定になった段階で撤去する。							
大山公園	街区公園	048-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。								
大山公園	街区公園	048-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。								
大山公園	街区公園	048-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1200×125	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1989	35	15	36			2024	吊り部材31%摩耗進行あり。安全柵支柱軽微なぐらつきあり。	C	高	予防保全	2029							1,676	更新								計画期間の前期に更新を行う。								
大山公園	街区公園	048-04-003	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	H=2000	スチール	2022	2	15	36			2024	本体 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									26	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	W=3600 H=900、1200	スチール	1989	35	15	36			2024	支柱基礎部 軽微なぐらつきあり。	C	高	予防保全	2025	323	更新														計画期間の前期に更新を行う。								
大山公園	街区公園	048-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	12.56㎡	コンクリート	1989	35	15	36			2024	砂場枠摩耗あり 砂少ない。	C	高	予防保全	2035							87	補修								砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。								
大山公園	街区公園	048-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	プレハブ	1989	35	24	36	有	2019	2022	照明点灯無し。外部BOX腐食大。外壁凹み、剥がれあり。更新を推奨。	C	高	事後保全	2028					3,525	更新										計画期間中に更新を行う。								
大山公園	街区公園	048-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1989	35	15	30			2022	排水口土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	表示板部凹み多数。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	表示板部薄れ、汚れあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。								
大山公園	街区公園	048-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部腐食。照明カバー変形。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	6.0m 89.1φ	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	20A 2回路 1φ 2W100V 縦立型	スチール	1989	35	15	30			2022	支柱部本体腐食あり。腐食あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	800×600	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
大山公園	街区公園	048-08-038	管理施設	園名板	園名板-2(石碑)	1	基	0	石材	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
																						323		0		0		3,525		1,763		26		432		0		0		0					

概算費用合計(千円): 6,069

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030	2031	2032		2033			2034
西開原公園	街区公園	049-02-005	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	25.5㎡ 5.8×4.4m	コンクリート	1989	35	47	56			2022	全体的に劣化あり。	B	低	予防保全	2035											432	補修						D判定になった段階で撤去する。
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。スプレー落書きが広範囲にあり。再塗装が望ましい。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×t25	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-03-005	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	75～110×450×t40	木材・スチール	1989	35	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1989	35	15	36	有	2017	2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035	29	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	0	スチール	1989	35	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	465	更新														計画期間の前期に更新を行う。		
西開原公園	街区公園	049-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	設置面 くぼみ多数あり。本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035	105	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1989	35	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	42	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	FRP	1989	35	24	36			2022	照明部点灯確認不可。外壁BOXの腐食大。ドア部歪みあり。	C	高	事後保全	2029							3.525	更新								計画期間中に更新を行う。		
西開原公園	街区公園	049-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1989	35	15	30			2022	本体部欠け、クラック多数。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1989	35	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	コンクリート	1989	35	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	表示部に汚れあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部腐食大。	C	高	事後保全	2027						200	更新									計画期間の前期に更新を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	ステンレス	1989	35	18	30			2022	表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時計付き)	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
西開原公園	街区公園	049-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034											
西間原公園	街区公園	049-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1989	35	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035	12	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
西間原公園	街区公園	049-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1989	35	15	30			2022	本体部腐食大、穴あきあり。		C	高	事後保全	2030	6	補修							224	更新							計画期間中に更新を行う。													
																							701		0		200		0		3,525		224		432		0		0		0		0		0							

概算費用合計(千円): 5,082

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
大井戸公園	街区公園	050-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	L=1,000	石材	1990	34	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

概算費用合計(千円): 7,435

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034							
富士塚公園	街区公園	051-03-002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	3,000×3,000	スチール	1990	34	27	40			2022	支柱部腐食大。梁部腐朽進行中。内部浸水による老朽化が進んでいるため更新が必要。	C	中	事後保全	2035														D判定になった段階で撤去する。	
富士塚公園	街区公園	051-03-002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	3,000×3,000	スチール	1990	34	27	40			2022	支柱部腐食大。梁部、大弁部腐朽進行中。内部浸水による老朽化が進行しているため更新が必要。	C	中	事後保全	2035														D判定になった段階で撤去する。	
富士塚公園	街区公園	051-03-002	休養施設	四阿	四阿-3	1	基	10.9㎡ 2.6×4.2m	スチール	1990	34	27	48			2022	フレーム発錆。屋根軽度な変形あり。	B	低	予防保全	2035								352	補修						D判定になった段階で撤去する。
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	コンクリート	1990	34	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	55×1600×t 35	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	55×1600×t 35	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035														支柱が腐食した段階で撤去する。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	55×1600×t 35	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	55×1600×t 35	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗、がたつきあり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1500×t 25	アルミ	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1500×t 25	アルミ	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	90×1500×t 25	アルミ	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	90×1500×t 25	アルミ	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽大、折れあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035														支柱が腐食した段階で撤去する。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽大、割れあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035														支柱が腐食した段階で撤去する。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-15	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-16	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-17	1	基	90×1600×t 45	木材・スチール	1990	34	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-006	休養施設	野外卓	テーブルベンチ-1	1	基	770×920×100×t 60	木材	1990	34	7	14			2022	全体的に腐朽。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-006	休養施設	野外卓	テーブルベンチ-2	1	基	770×920×100×t 60	木材	1990	34	7	14			2022	全体的に腐朽。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-03-006	休養施設	野外卓	テーブルベンチ-3	1	基	770×920×100×t 60	木材	1990	34	7	14			2022	脚部傾き。全体的に腐朽。	B	低	事後保全	2035														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	吊り部材31%摩耗進行あり。	C	高	予防保全	2029					1,676	更新								計画期間の前期に更新を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-004	遊戯施設	ジャングルジム	小型ジャングルジム	1	基	0	スチール	2024	0	15	36			2024	本体軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											50	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
富士塚公園	街区公園	051-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2020	4	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2056					844	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(背伸ばしベンチ)	1	基	0	ステンレス	1990	34	15	36			2024	着座部ボルト腐食・腐朽・ぐらつきあり。	C	高	予防保全	2029					1,326	更新								計画期間の前期に更新を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(腹筋ベンチ)	1	基	0	ステンレス	1990	34	15	36			2024	着座部破損あり。サイン表示板欠落あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ジャンピングボール)	1	基	0	ステンレス	1990	34	15	36			2024	部材欠落あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
富士塚公園	街区公園	051-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ジャンピングボード)	1	基	0	スチール	1990	34	15	36			2024	ぐらつき・異音あり。	B	低	予防保全	2035							7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034												
																有無	年度																										
富士塚公園	街区公園	051-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-8	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	枝掛かりあり、剪定が必要。 全体的に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。				
富士塚公園	街区公園	051-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。					
富士塚公園	街区公園	051-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1990	34	15	30			2022	全体的に発錆あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。					
富士塚公園	街区公園	051-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	木材	1990	34	15	30			2022	支柱部腐朽あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。					
富士塚公園	街区公園	051-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	木材	1990	34	15	30			2022	支柱部腐朽あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。					
																							0		0		844		0		3,002		115		4,272		0		0		64		

概算費用合計(千円): 8,297

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-8	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-9	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-10	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-11	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部腐食大。更新をお勧めします。	C	高	事後保全	2027					370	更新																計画期間の前期に更新を行う。															
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-12	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-13	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-14	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-15	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-16	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆。枝掛かりあり、剪定が必要。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-17	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-18	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆。枝掛かりあり、剪定が必要。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-19	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-20	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-21	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-22	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-23	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部の腐食大。更新が必要。	C	高	事後保全	2027						370	更新																	計画期間の前期に更新を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-24	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-25	1	基	1灯	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	スチール	1990	34	18	30			2022	支柱部腐食大。更新をお勧めします。	C	高	事後保全	2027						104	更新																	計画期間の前期に更新を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1990	34	18	30			2022	塗装剥離あり。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基	0	スチール	1990	34	18	30			2022	塗装剥離あり。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基	0	スチール	1990	34	18	30			2022	塗装剥離あり。	A	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	スチール	1990	34	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1990	34	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-3	1	基	0	スチール	1990	34	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-4	1	基	0	スチール	1990	34	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
平松緑地	都市緑地	052-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	木材	1990	34	15	30			2022	本体部腐朽大、蟻害あり。更新をお勧めします。	C	高	事後保全	2027						200	更新																	計画期間の前期に更新を行う。													
平松緑地	都市緑地	052-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	木材	1990	34	15	30			2022	本体部腐朽大。	C	高	事後保全	2027							200	更新																計画期間の前期に更新を行う。													
																						0		0		2,262		0		0		238		0		0		238		0		0		0		0		0										

概算費用合計(千円)：2,500

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																		
新町南公園	街区公園	053-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	本体欠け多数。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	本体欠け多数。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	本体欠け多数。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-004	管理施設	車止め	車止め-13	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-004	管理施設	車止め	車止め-14	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	スチール	1991	33	18	30			2022	支柱部腐食。表示板部消え。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	表示消えあり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1991	33	18	30			2022	支柱地際部腐食大。表示板部薄れ。更新を推奨。		C	高	事後保全	2028						200	更新													計画期間の前期に更新を行う。													
新町南公園	街区公園	053-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1991	33	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1991	33	18	30			2022	支柱部軽度な発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1991	33	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1991	33	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
新町南公園	街区公園	053-08-039	管理施設	配電盤	配電盤	1	基	0	スチール	1991	33	15	30			2022	本体発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																							0		0		7		200		8,047		1,657		0		0		0		0		0		0										

概算費用合計(千円): 9,911

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																								
桜株公園	街区公園	054-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1992	32	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
桜株公園	街区公園	054-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1992	32	15	30			2022	本体腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
桜株公園	街区公園	054-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	アルミ	1992	32	18	30			2022	若干の表示消えあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
																							0		0		658		0		0		3,186		0		0		0		0		0		0										
																							概算費用合計(千円): 3,844																																

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034															
南植木 外公園	街区公 園	055-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90 × 1800 × 1 45	木材・スチー ル	1992	32	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	50 × 1800 × 50	木材・スチー ル	1992	32	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	50 × 1800 × 50	木材・スチー ル	1992	32	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-03- 005	休養施設	ベンチ	サークルベ ンチ	1	基	1989 × 0.480m 1487 × 0.480m	木材・コンク リート	1992	32	7	14			2022	着座部の腐朽大。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去す る。							
南植木 外公園	街区公 園	055-03- 006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	0	木材・スチー ル	1992	32	7	14			2022	脚部地際付近腐食大、穴あき あり。更新をお勧めします。	C	高	事後保全	2035																D判定になった段階で撤去す る。							
南植木 外公園	街区公 園	055-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	4連ブランコ	1	基	7.5m × 5.6m	スチール	1992	32	15	36	有	2022	2024	軽微な摩耗サビ、マット段差、 固定不良あり。	C	高	予防保全	2028						1,676	更新									計画期間の前期に更新を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-04- 008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	3315 × 1335 3190 × 1335	スチール	2020	4	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									1,736	補修							劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	φ6000 (28.26 ㎡)	コンクリート	1992	32	15	36			2024	砂場枠 軽微な破損あり。	B	低	予防保全	2035									87	補修							劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-04- 017	遊戯施設	スプリング遊 具	リンク遊具 (電車-1)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	摩耗あり。	B	低	予防保全	2035										7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-04- 017	遊戯施設	スプリング遊 具	リンク遊具 (電車-2)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035										7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	13.9㎡	RC	1992	32	50	60	有	2021	2022	照明部確認不可。男性用設 備にクラックあり。女性用内壁 に剥がれあり。	B	低	予防保全	2035									2,882	補修								劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。					
南植木 外公園	街区公 園	055-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	H=0.8m	コンクリート	1992	32	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 003	管理施設	時計	時計	1	基	電柱付 属	ステンレス	1992	32	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。							
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	コンクリート	1992	32	42	42			2022	表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	ステンレス	1992	32	18	30			2022	表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1992	32	18	30			2022	支柱部発錆、イタズラシール あり。表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯 H=4m	スチール	1992	32	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯 H=4m	スチール	1992	32	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=5.3m	スチール	1992	32	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1992	32	15	30			2022	本体部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
南植木 外公園	街区公 園	055-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	1000 × 1,800	コンクリート	1992	32	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。						
																						0		0		0		1,676		0		4,719		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 6,395

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	55×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	座板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	55×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	座板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	55×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	座板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	55×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	支柱腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	70～90×480×145	木材・コンクリート	1993	31	7	14			2022	座板下フレーム腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	φ0.3m H=0.4m	コンクリート	1993	31	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	φ0.3m H=0.4m	コンクリート	1993	31	47	47			2022	一部欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	φ0.3m H=0.4m	コンクリート	1993	31	47	47			2022	一部欠けあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-4	1	基	φ0.3m H=0.4m	コンクリート	1993	31	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール-5	1	基	φ0.3m H=0.4m	コンクリート	1993	31	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-005	休養施設	ベンチ	スツール	1	基	0	コンクリート	1993	31	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-03-006	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	1968×9.46m 1816×9.46m	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	ビス2本脱落。がたつきあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	H=2.9m, W=2.8m 3.86m	スチール	1993	31	15	36	有	2016	2024	着地面人工芝破損あり。	C	高	予防保全	2035					197	補修												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
榑木内 公園	街区公園	056-04-003	遊戯施設	すべり台	ローラー滑り台	1	基	0	アルミ	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035															3,514	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
榑木内 公園	街区公園	056-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	扇状型、 R=7m	コンクリート	1993	31	15	36			2024	砂上面と砂場枠上面との段差あり。	C	高	予防保全	2035					87	補修												砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。	
榑木内 公園	街区公園	056-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	7.99㎡	RC	1993	31	50	50	有	2024	2022	電灯作動確認不可。全体に劣化が進行している。壁にクラック多数。	C	中	事後保全	2043																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
榑木内 公園	街区公園	056-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	H=0.7 0.8 L=1.09	コンクリート	1993	31	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-9	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-10	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-11	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-004	管理施設	車止め	車止め-12	1	基	φ0.3m, H=0.275	石材	1993	31	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1993	31	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
榑木内 公園	街区公園	056-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	ステンレス	1993	31	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034												
植木内 公園	街区公 園	056-08- 012	管理施設	標識	案内板-1	1	基	0	ステンレス	1993	31	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 012	管理施設	標識	注意板(防 火)	1	基	H=2.0,W=1.25 P(タテ)×L(ヨコ)=1.1 × 1.1m	コンクリート	1993	31	42	42			2022	表示板消えている。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1993	31	18	30			2022	異常なし。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1993	31	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=5.3m	スチール	1993	31	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0.65× 0.40× 0.20	スチール	1993	31	15	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
植木内 公園	街区公 園	056-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	アルミ	1993	31	18	30			2022	表示部消えている。	C	高	事後保全	2028						200	更新											計画期間の前期に更新を行う。				
																						0		0		284		200		0		0		0		0		0		0		3,514	

概算費用合計(千円)：3,998

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034				
																		有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-003	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	17.6㎡ 4.2×4.2m	スチール	1995	29	27	48			2022	全体的に劣化あり。天井破れ、変形。着座部座板の交換が必要。		C	中	予防保全	2043									108	補修							D判定になった段階で撤去する。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	50×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、がたつき。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	50×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、がたつき。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	50×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	50×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	50×1800×150	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-03-005	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	90×1200×145	木材・コンクリート	1993	31	7	14			2022	金具発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	H=2.5, L=6, W=2.65	スチール	2024	0	15	36			2024	軽微な剥離、摩耗あり。		B	低	予防保全	2035													472	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	H2000	スチール	2022	2	15	36			2024	本体 軽微な摩耗あり。		B	低	予防保全	2035									26	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-005	遊戯施設	鉄棒	3連低鉄棒	1	基	H=1.1, 1.3, 1.5 L=5.4	スチール	1993	31	15	36			2024	本体 塗装剥離サジあり。		C	高	予防保全	2025	465	更新														計画期間の前期に更新を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	内径 φ 7.68	コンクリート	1993	31	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。		B	低	予防保全	2035													87	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ティラノ)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。		B	低	予防保全	2035									7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(トリケラ)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	支点部 上物部 摩耗あり。		B	低	予防保全	2035									7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-04-024	遊戯施設	その他	エクスケープクライマー	1	基	0	スチール	2024	0	15	36	更新	2024	—	—	A	低	予防保全	2035													98	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。							
蔵屋敷公園	街区公園	057-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	6.25㎡	RC	1993	31	50	50	有	2022	2022	照明点灯確認不可。壁クラック多数。女性用扉変形、手洗いクラック。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	H=0.7,0.8 L=1.09	コンクリート	2006	18	15	30			2022	手洗い側蛇口欠落。		C	中	事後保全	2036																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	1993	31	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	H=0.55, φ 0.3(黄色)	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	H=0.55, φ 0.3(黄色)	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	H=0.55, φ 0.3(黄色)	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	H=0.55, φ 0.3(黄色)	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1993	31	18	30			2022	表示板部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	コンクリート	1993	31	42	42			2022	一部表示薄れあり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1993	31	18	30			2022	支柱部地際発錆。表示板部薄れ。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯 H=4.0	スチール	1993	31	18	30	有	2023	2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時計付き) H=4.0	スチール	1993	31	18	30	有	2023	2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=5.3 φ 0.1016	スチール	1993	31	18	30			2022	支柱部腐食大、内部腐食が進行しているため更新が必要。		C	高	事後保全	2028					104	更新										計画期間の前期に更新を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0.65×0.4×0.2	スチール	1993	31	15	30			2022	本体劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。					
蔵屋敷公園	街区公園	057-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	H=1.1 W=1.2 φ=1.2×0.4	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																						465		0		0		104		0		148		0		0		0		0		657	

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況		健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
新田山公園	近隣公園	058-03-001	休養施設	休憩所	ログハウス	1	基	158㎡	木材	1994	30	22	40	有	2020	2022	壁部に腐、干割れあり。全面階段床部に歪みあり。スロープ手摺継ぎ手部のビス欠落あり	B	低	予防保全	2035																7,588	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	058-03-002	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	9.9㎡ 2.2 × 4.5m	スチール	1995	29	27	40			2022	排水管部に割れあり。	B	低	事後保全	2035																	D判定になった段階で撤去する。	
新田山公園	近隣公園	058-03-002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	9.9㎡ 2.2 × 4.5m	スチール	1995	29	27	40			2022	排水管の欠落あり。	B	低	事後保全	2035																	D判定になった段階で撤去する。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(90 × 1800 × 450) (円形) 縦90 × 1800 × t 45)	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(90 × 1800 × 450) (円形) 縦90 × 1800 × t 45)	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	0	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部に焦げ跡あり。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-9	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-10	1	基	50 × 1800 × t 40	木材・スチール	2011	13	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-13	1	基	50 × 1800 × t 50	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-14	1	基	50 × 1800 × t 50	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-006	休養施設	野外卓	野外卓(テーブルベンチ)	1	基	0	木材・スチール	1993	31	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-03-006	休養施設	野外卓	野外卓-2(テーブルベンチ)	1	基	0	木材・コンクリート	1993	31	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体・安全柵 軽微な摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2020	4	15	36			2024	本体 摩耗あり パネル一部軽微な変形あり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(スマカタ)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	支柱 摩耗サビあり。接合部軽微なぐらつきあり。サインキャップ欠落あり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(スマンボ)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	本体・サイン 剥離サビあり。着座部 キャップ破損多数あり。	C	高	予防保全	2054																	計画期間の前期に更新を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具-(スマネジ)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。サインサビ・キズあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(スマクツ)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	本体・サイン 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(スマノビ)	1	基	0	スチール	2018	6	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。サインサビ・キズあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	ベンチ-11健康器具(背伸ばしベンチ)	1	基	0	ステンレス	1995	29	15	36			2024	座板 摩耗・干割れ 軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	ベンチ-12健康器具(背伸ばしベンチ)	1	基	0	ステンレス	1995	29	15	36			2024	座板 腐朽傾向・軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	1995	29	7	17			2024	砂場枠 腐朽・破損あり。	C	高	予防保全	2035																	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-07-007	便益施設	便所	トイレ-1	1	基	1㎡	アルミ	2011	13	22	33			2022	照明部点灯する。外壁、ドア部に凹みあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-07-007	便益施設	便所	トイレ-2	1	基	6㎡	RC	2002	22	50	50			2022	照明部点灯する。外壁に欠け、落書き。ドア部に凹みあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-1	1	基	0	コンクリート	1995	29	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-07-010	便益施設	水飲場	水飲み-2	1	基	0	コンクリート	2011	13	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027		2028	2029		2030	2031		2032	2033	2034													
新田山公園	近隣公園	058-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-11	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
新田山公園	近隣公園	058-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部腐食大。		B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-08-017	管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。	
新田山公園	近隣公園	058-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-1	1	基	0	スチール	1995	29	15	30			2022	本体部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	058-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-2	1	基	0	スチール	1995	29	15	30			2022	本体部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	058-08-037	管理施設	操作盤	分電盤-3	1	基	0	スチール	1995	29	15	30			2022	本体部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	058-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	0	休養施設	ベンチ	ベンチ-11	1	基	50×1700×150	木材・ステンレス	1995	29	7	14			2022	着座部に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
新田山公園	近隣公園	0	休養施設	ベンチ	ベンチ-12	1	基	50×1700×150	木材・ステンレス	1995	29	7	14			2022	着座部に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。
																						0		0		7		600		0		1,134		0		0		0		0		7,602			

概算費用合計(千円): 9,343

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査							管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項
														有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025		2026				2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
神宮前公園	街区公園	059-03-003	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1	基	25.5㎡ 5.8×4.4m	スチール	1995	29	27	48			2022	全体的に劣化あり。	B	低	予防保全	2035	70	補修																D判定になった段階で撤去する。		
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-6	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大。割れあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-7	1	基	0	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-8	1	基	90×1800×t45	木材・スチール	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。			
神宮前公園	街区公園	059-04-003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	0	スチール	1995	29	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	1.370	更新															計画期間の前期に更新を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-04-007	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	腕部 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	15	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(バイク)	1	基	0	スチール	1995	29	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	2.0×3.0m	コンクリート	1995	29	15	36			2024	砂場枠 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	42	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(バンダ)	1	基	0	スチール	1995	29	15	36			2024	支柱部 腐食傾向あり。支点部 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(消防車)	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	支点部 軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1995	29	50	50	有	2021	2022	照明点灯無し。外壁、内壁金属部発錆。外壁非常灯カバー欠落。	C	中	事後保全	2045																将来的には撤去を検討する。				
神宮前公園	街区公園	059-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1994	30	15	30			2022	排水部雑草多数。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-7	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-004	管理施設	車止め	車止め-8	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	コンクリート	1995	29	42	42			2022	表示板部ボルト腐食。パネルクラック多数。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	一部発錆。表示板部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2017	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2017	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2017	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神宮前公園	街区公園	059-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2017	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況			健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																						
神宮前公園	街区公園	059-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-5	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2017	2022	支柱部発錆あり。			B	低	事後保全	2035	14	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
神宮前公園	街区公園	059-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部発錆あり。			B	低	事後保全	2035	12	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
神宮前公園	街区公園	059-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1995	29	15	30			2022	本体発錆。カバー欠落。			B	低	事後保全	2035	6	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
神宮前公園	街区公園	059-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1994	30	42	42			2022	支柱部クラック。表示板部軽度の薄れ。			B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
																							1,613		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 1,613

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034													
田端公園	街区公園	060-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1400×t45	アルミ	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1400×t45	アルミ	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。														
田端公園	街区公園	060-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90×1400×t45	アルミ	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。														
田端公園	街区公園	060-04-005	遊戯施設	鉄棒	2間曲柱低鉄棒	1	基	0	スチール	1995	29	15	36			2024	直接落下の可能性がある基礎の露出あり。	C	高	予防保全	2035					5	補修													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	φ5m	樹脂	1995	29	10	24			2024	砂場枠固定不良あり。	C	高	予防保全	2035									87	補修									砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。														
田端公園	街区公園	060-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(コアラ)	1	基	0	FRP	1995	29	10	24			2024	支柱部腐食あり。	C	高	予防保全	2027					687	更新													計画期間の前期に更新を行う。														
田端公園	街区公園	060-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ラッコ)	1	基	0	FRP	1995	29	10	24			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1995	29	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1995	29	39	40			2022	土詰まりにより収納できません。	C	中	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1995	29	39	40			2022	土詰まりにより収納できません。	C	中	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1995	29	39	40			2022	土詰まりにより収納できません。	C	中	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	ステンレス	1995	29	39	40			2022	土詰まりにより収納できません。	C	中	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	ステンレス	1995	29	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	全体的に発錆。表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1995	29	18	30	有	2021	2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
田端公園	街区公園	060-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	800×1200	ステンレス	1995	29	18	30			2022	表示板部薄れ、傷多数あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						0		0		692		0		0		0		0		94		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 786

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項												
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																			
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90× 1200×t 25	木材・スチー ル	1995	29	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。												
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90× 1200×t 25	木材・スチー ル	1995	29	7	14			2022	座板の腐朽、摩耗あり。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。												
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	4.59㎡	コンクリート	1995	29	15	36			2024	砂上面と砂場枠上面との段差あり。	C	高	予防保全	2035				87	補修											砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1995	29	15	30			2022	排水口のつまりあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-08- 004	管理施設	車止め	車止め	1	基	黒ガス 管 40A φ0.04	スチール	1995	29	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-08- 012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	1995	29	18	30			2022	表示摩耗。植栽により見えづらい。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-08- 012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	ステンレス	1995	29	18	30			2022	表示板の外れあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
城ヶ崎 公園	街区公 園	061-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	H=2 W=1.2L =1.2× 0.75	コンクリート	1995	29	42	42			2022	欠け、クラックあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						0		0		87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				

概算費用合計(千円): 87

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034										
平林公園	街区公園	062-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90×1800×130	木材・スチール	1996	28	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
平林公園	街区公園	062-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90×1800×130	木材・スチール	1996	28	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。				
平林公園	街区公園	062-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(カメ)	1	基	0	スチール	1996	28	15	36			2024	衝突の可能性がある突出部あり(ステップカバー欠落の為)。	C	高	予防保全	2035			7	補修												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	コンクリート	1996	28	15	36			2024	砂上面と砂場枠上面との段差あり。	B	低	予防保全	2035						87	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ウマ)	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	上物部摩耗・キズあり。	B	低	予防保全	2035														7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(消防車)	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	上物部摩耗あり。	B	低	予防保全	2035														7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1996	28	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	支柱部腐食。表示板部消えあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1996	28	18	30	有	2020	2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
平林公園	街区公園	062-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。				
																							0		0		7		0		0		87		0		0		14		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																						
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(座幅90× 1800×t 25)(背板 90×1800 ×130)	木材・スチー ル	1996	28	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90× 1800×t 30	木材・スチー ル	1996	28	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	1996	28	15	36			2024	本体・安全柵摩耗・剥離サビ あり。	B	低	予防保全	2035	29	補修															劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	φ4m	コンクリート	1996	28	15	36			2024	砂場枠破損あり。	C	高	予防保全	2035	42	補修															砂の補充を10年に1回とし、破 損した段階で補修を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1996	28	15	30			2022	排水口土、砂詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	表示板部ビス抜け。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1996	28	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修															劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
小ヶ谷 戸公園	街区公 園	063-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	表示板部クラックあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
																						85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円)：85

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項															
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025		2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																	
伝馬街 道緑地	都市緑 地	064-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90× 1800×t 45	木材・コン クリート	1996	28	7	14			2022	着座部に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。														
伝馬街 道緑地	都市緑 地	064-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	200× 1800×t 90	木材・コン クリート	1996	28	7	14			2022	着座部腐朽大、ぐらつきあり。		C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去す る。															
伝馬街 道緑地	都市緑 地	064-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	1993	31	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円):

0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034													
新町中原緑地	都市緑地	065-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	50 × 1800 × t40	木材・スチール	1996	28	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
新町中原緑地	都市緑地	065-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	50 × 1800 × t40	木材・スチール	1996	28	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
新町中原緑地	都市緑地	065-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1996	28	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
新町中原緑地	都市緑地	065-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1996	28	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
新町中原緑地	都市緑地	065-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	1996	28	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
新町中原緑地	都市緑地	065-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035	7	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円):

7

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																									
湯本緑地	都市緑地	066-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	φ250 × H=400	コンクリート	1996	28	42	42			2022	現状、劣化は見受けられない。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
湯本緑地	都市緑地	066-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	φ250 × H=400	コンクリート	1996	28	42	42			2022	現状、劣化は見受けられない。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
湯本緑地	都市緑地	066-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	φ250 × H=400	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
湯本緑地	都市緑地	066-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	φ250 × H=400	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
湯本緑地	都市緑地	066-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
湯本緑地	都市緑地	066-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	2,000× 1,470	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
湯本緑地	都市緑地	066-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	1,750× 720	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円):

0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034	
若御子 緑地	都市緑 地			対象施設無 し																				0		0		0		0		0		0		0		0		0				

概算費用合計(千円):

0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034												
南平緑地	都市緑地	068-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	再生木材・コンクリート	1996	28	22	33			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	再生木材・コンクリート	1996	28	22	33			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	樹脂	1996	28	10	20			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1996	28	10	20			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1996	28	10	20			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-012	管理施設	標識	案内板-1	1	基	0	スチール	1996	28	18	30			2022	フレーム発錆あり。		B	低	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-012	管理施設	標識	案内板-2	1	基	0	木材	1996	28	15	30			2022	支柱部腐朽大。がたつきあり。更新が必要。		C	高	事後保全	2028						200	更新											計画期間の前期に更新を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-012	管理施設	標識	案内板-3	1	基	0	アルミ	1996	28	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	表示板上部に剥がれあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
南平緑地	都市緑地	068-08-038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	コンクリート	1996	28	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						7		0		0		200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034											
須高公園	街区公園	069-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	85×1800×t40	木材・スチール	1997	27	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	85×1800×t40	木材・スチール	1997	27	7	14			2022	脚部発錆。着座部ぐらつき。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	木材・スチール	1997	27	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-04-008	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	スパイロスライダー地際のボルト緩みあり。	B	低	予防保全	2035									844	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1997	27	15	30			2022	土詰まりあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	樹脂	1997	27	10	20			2022	内部支柱腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	地際部、表示板部ボルト発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1997	27	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1997	27	15	30			2022	軽度な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
須高公園	街区公園	069-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	全体的に発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						0		0		0		0		0		0		844		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円)：844

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
下長淵 緑地	都市緑 地	070-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	1997	27	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
下長淵 緑地	都市緑 地	070-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	1997	27	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
下長淵 緑地	都市緑 地	070-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	1997	27	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
下長淵 緑地	都市緑 地	070-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	ステンレス	1997	27	18	30			2022	表示板部腐朽、表示薄れ、傷 あり。	C	中	事後保全	2028				200	更新											計画期間の前期に更新を行う。			
下長淵 緑地	都市緑 地	070-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	ステンレス	1997	27	18	30			2022	表示板部腐食、傷、変形あ り。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
																						0		0		0		200		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円)：200

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034													
柚木木 下公園	街区公 園	071-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(座板90× 1200×t 25)(背板 90×1200 ×t30)	木材・スチー ル	1997	27	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
柚木木 下公園	街区公 園	071-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90× 1200×t 45	木材・スチー ル	1997	27	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
柚木木 下公園	街区公 園	071-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(座板90× 1200×t 25)(背板 90×1200 ×t30)	木材・スチー ル	1997	27	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。															
柚木木 下公園	街区公 園	071-04- 003	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	0	スチール	1997	27	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	C	高	予防保全	2025	805	更新															計画期間の前期に更新を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-04- 005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	0	ステンレス	1997	27	15	36			2024	継手金具軽微な剥離あり。	C	高	予防保全	2025	323	更新															計画期間の前期に更新を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-04- 012	遊戯施設	スプリング遊 具	スプリング遊 具(カメ)	1	基	0	アルミ	1997	27	15	36			2024	台座部キャップ欠落あり。	C	高	予防保全	2035					7	補修											劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-04- 012	遊戯施設	スプリング遊 具	スプリング遊 具(バンダ)	1	基	0	アルミ	1997	27	15	36			2024	スプリング部カバー弛みによ り固定部挟み込みあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	4㎡	木材	1997	27	7	17			2024	砂場枠摩耗・干割れあり。	B	低	予防保全	2035									65	補修							劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	1997	27	50	50			2022	外壁汚れ。扉凹み。	B	低	事後保全	2035																	将来的には撤去を検討する。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	樹脂	1997	27	10	20			2022	本体摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	樹脂	1997	27	10	20			2022	本体摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	木材	1997	27	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	木材	1997	27	15	30			2022	表示板部変形。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	表示板部傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 012	管理施設	標識	注意板-4	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部薄れ。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	1997	27	18	30			2022	支柱地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	1997	27	15	30			2022	本体劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
柚木木 下公園	街区公 園	071-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1997	27	18	30			2022	表示板部落書き傷多数あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
																						1,128			0			7			0			0			72			0			0			0								

概算費用合計(千円): 1,207

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034										
若御子 第2緑 地	都市緑 地	072-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	アルミ	1998	26	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035	7	補修															劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。												
若御子 第2緑 地	都市緑 地	072-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	1998	26	18	30			2022	全体的に発錆。表示板部薄 れ。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
若御子 第2緑 地	都市緑 地	072-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	1998	26	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。													
																						7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

概算費用合計(千円):

7

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034	
霞下南公園	街区公園	073-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	120×1200×t30	木材・スチール	1999	25	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	120×1200×t30	木材・スチール	1999	25	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。		
霞下南公園	街区公園	073-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(FRP製ボニー)	1	基	0	スチール	1999	25	15	36			2024	スプリング腐食傾向あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(FRP製ブルドーザー)	1	基	0	スチール	1999	25	15	36			2024	スプリング・台座 塗装剥離サビあり。上物部 塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	1999	25	15	30			2022	本体欠け、汚れあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	1999	25	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	1999	25	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	1200×750 H=2000	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部汚れ。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
霞下南公園	街区公園	073-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	800×300 H=1510	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部汚れ。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		0		14		0		0		0		

概算費用合計(千円):

14

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034										
神明原公園	街区公園	074-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1		1 基	90×1500×135	木材・スチール	1999	25	7	14			2022	脚部腐食。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2		1 基	90×1500×135	木材・スチール	1999	25	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3		1 基	90×1500×135	木材・スチール	1999	25	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ		1 基	0	スチール	1999	25	15	36			2024	本体・安全柵 塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035								197	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒		1 基	0	スチール	1999	25	15	36			2024	本体サビあり。	B	低	予防保全	2035								5	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-04-015	遊戯施設	砂場	砂場		1 基	2.50×2.50	樹脂	1999	25	10	24			2024	砂場枠 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035								87	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-07-010	便益施設	水飲場	水飲み		1 基	0	コンクリート	1999	25	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-08-004	管理施設	車止め	車止め		1 基	0	ステンレス	1999	25	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
神明原公園	街区公園	074-08-012	管理施設	標識	注意板-1		1 基	0	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
神明原公園	街区公園	074-08-012	管理施設	標識	注意板-2		1 基	0	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
神明原公園	街区公園	074-08-016	管理施設	照明施設	公園灯		1 基	1灯	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
神明原公園	街区公園	074-08-017	管理施設	引込柱	引込柱		1 基	0	スチール	1999	25	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
神明原公園	街区公園	074-08-038	管理施設	園名板	園名板		1 基	0	スチール	1999	25	18	30			2022	全体的に腐食進行中。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																							0		0		0		0		0		0		289		0		0		0		

概算費用合計(千円)：289

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027	2028		2029	2030		2031	2032		2033		2034															
沢井駅前広場	街区公園	075-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(55×400×155) (90×400×155)	木材・コンクリート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
沢井駅前広場	街区公園	075-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(55×400×155) (90×400×155)	木材・コンクリート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。		C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。														
沢井駅前広場	街区公園	075-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(55×400×155) (90×400×155)	木材・コンクリート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	(55×400×155) (90×400×155)	木材・コンクリート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。		C	高	事後保全	2035																支柱が腐食した段階で撤去する。														
沢井駅前広場	街区公園	075-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	36㎡	RC	1992	32	50	60			2022	照明点灯あり。女性用個室扉外れ、使用禁止中。外壁欠け。		D	高	予防保全	2052																将来的には撤去を検討する。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	欠け多数。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	本体欠け。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	本体欠け。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	本体欠け。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	木材	2000	24	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	表示板部消え、汚れあり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。枝掛かりあり、剪定が必要。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2000	24	15	30			2022	本体劣化あり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
沢井駅前広場	街区公園	075-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	表示板若干の薄れあり。		B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																												
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90× 1800×1 45	木材・コンク リート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽大、割れあり。	C	高	事後保全	2035																					支柱が腐食した段階で撤去する。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90× 1800×1 45	木材・コンク リート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90× 1800×1 45	木材・コンク リート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90× 1800×1 45	木材・コンク リート	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2000	24	15	30			2022	水栓部傾き。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	木材	2000	24	15	30			2022	支柱部腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	木材	2000	24	15	30			2022	支柱部腐朽。表示板焦げ跡。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	木材	2000	24	15	30			2022	支柱部腐朽。表示板部捲れ。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-3	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-4	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-5	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-6	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-7	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-8	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-9	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-10	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2000	24	15	30			2022	本体劣化あり。	B	低	事後保全	2035	6	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																	
石神前 駅前広 場	街区公 園	076-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
																							158		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									

概算費用合計(千円): 158

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																	
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(着座55× 1600×1 35)(背板3 ×1600×1 35)	木材・ステー ル	2000	24	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(着座55× 1600×1 35)(背板3 ×1600×1 35)	木材・ステー ル	2000	24	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(着座55× 1600×1 35)(背板3 ×1600×1 35)	木材・ステー ル	2000	24	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩 耗、がたつき。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2000	24	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	木材	2000	24	15	30			2022	支柱部腐朽大。蟻害あり。更 新が必要。	C	中	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2000	24	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
宮ノ平 駅前広 場	街区公 園	077-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	本体汚れあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034																	
																		有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度												
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	55× 1600×1 40	木材・スチー ル	2000	24	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩 耗、がたつき。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	55× 1600×1 40	木材・スチー ル	2000	24	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩 耗、がたつき。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	55× 1600×1 40	木材・スチー ル	2000	24	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去す る。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-4	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-5	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-6	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-7	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-8	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-9	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-10	1	基	0	コンクリート	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-11	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-12	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-13	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-14	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-15	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-16	1	基	0	石材	2000	24	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 012	管理施設	標識	案内板	1	基	0	コンクリート	2000	24	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	2000	24	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 016	管理施設	照明施設	アップライト- 1	1	基	0	コンクリート	2000	24	15	30			2022	ポルト腐食あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 016	管理施設	照明施設	アップライト- 2	1	基	0	コンクリート	2000	24	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2000	24	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
桜株広 場	街区公 園	078-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2000	24	18	30			2022	表示薄れあり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 0

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園	施設	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査							管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						数値	単位								年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				有無	年度			年度	上部構造：腐朽・われ・ぐらつき その他：段差 ベンチ：われ・欠損 腐朽	健全度	緊急度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
吹上しょうぶ公園	特殊公園	079-01-003	園路広場	木道	木道	1	式	0.5ha	木材	2001	23	15	36	有	2023	2024	上部構造：腐朽・われ・ぐらつき その他：段差 ベンチ：われ・欠損 腐朽	C	中	予防保全	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034			
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	案内板-2	1	基	0	アルミ	2001	23	18	30			2022	支柱部地際発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	案内板-3	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部地際腐朽大、更新を推 奨。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	案内板-4	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部腐朽大、交換が必要。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部腐朽大。ハチの巣あ り、危険なため除去を推奨。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	全体的に腐朽あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-3	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部腐朽。表示板部消え。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-4	1	基	0	アルミ	2001	23	18	30			2022	表示板部発錆、欠け。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-5	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部地際腐朽大。更新を推 奨。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-6	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部腐朽。表示板部発錆 あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 012	管理施設	標識	注意板-7	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	支柱部腐朽。表示板部傷多 数あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	アルミ	2001	23	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 038	管理施設	園名板	園名板-1	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	本体腐朽。表示板部薄れ。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 038	管理施設	園名板	園名板-2	1	基	0	スチール	2001	23	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 038	管理施設	園名板	園名板-3	1	基	0	アルミ	2001	23	18	30			2022	表示板部腐朽、発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	特殊公 園	079-08- 038	管理施設	園名板	園名板-4	1	基	0	木材	2001	23	15	30			2022	木部腐朽大。ぐらつき。表示 板部変形。更新が必要。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
吹上 しょうぶ 公園	0	0	管理施設	時計	時計	1	基	—	スチール	2023	1	15	30			—	—		A	低	事後保全	2053																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。					
																						0		0		0		0		8,525		0		13,388		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 21,913

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034
筑間公園	街区公園	080-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	90 × 1200 × 135	木材・スチール	2001	23	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部にビス欠落あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
筑間公園	街区公園	080-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	90 × 1200 × 135	木材・スチール	2001	23	7	14			2022	全体的に劣化あり。着座部にビス欠落あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	90 × 1200 × 135	木材・スチール	2001	23	7	14			2022	全体的に劣化あり。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
筑間公園	街区公園	080-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	小型4連ブランコ	1	基	0	スチール	1991	33	15	36			2024	着座部裏ボルト腐食あり。	C	高	予防保全	2029								1,676	更新									計画期間の前期に更新を行う。		
筑間公園	街区公園	080-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(シマウマ)	1	基	0	FRP	2021	3	10	24			2024	支点部摩耗あり。上物部摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									7	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2001	23	15	30			2022	本体部はがれ多数。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2001	23	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2001	23	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2001	23	18	30			2022	支柱部発錆。表示部に摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
筑間公園	街区公園	080-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2001	23	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		1,676		7		0		0					

概算費用合計(千円): 1,683

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																						
東原緑地	都市緑地	081-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	375 × 1800 × t65	木材・スチール	2002	22	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
東原緑地	都市緑地	081-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	375 × 1800 × t65	木材・スチール	2002	22	7	14			2022	着座部腐朽大、交換が必要	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。															
東原緑地	都市緑地	081-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2002	22	15	30			2022	排水口詰まりあり。	C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
東原緑地	都市緑地	081-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2002	22	18	30			2022	全体的に腐食あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
東原緑地	都市緑地	081-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2002	22	18	30			2022	支柱部腐食。表示板部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
																						14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円):

14

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034											
品竹公園	街区公園	082-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材	2002	22	7	14			2022	脚部の腐朽大。着座部に劣化あり。		C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。												
品竹公園	街区公園	082-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	木材	2002	22	7	14			2022	全体的に劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	小型2連ブランコ	1	基	0	スチール	2002	22	15	36	有	2021	2024	本体 塗装剥離サビあり。		B	低	予防保全	2035												197	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
品竹公園	街区公園	082-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	0	スチール	2002	22	15	36			2024	本体 サビあり。		B	低	予防保全	2035											5	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2002	22	15	30			2022	排水口のカバー無し、取り付けが必要。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2002	22	39	40			2022	土詰まりあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2002	22	39	40			2022	土詰まりあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2002	22	18	30			2022	支柱部発錆。表示部に摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
品竹公園	街区公園	082-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	コンクリート	2002	22	15	30			2022	照明部に汚れあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																						0		0		0		0		0		0		202		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 202

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			2034																	
後沢公園	街区公園	083-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	70×1130×130	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
後沢公園	街区公園	083-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	70×1130×130	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	70×1430×130	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90×1500×130	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-5	1	基	70×1130×130	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	本体 塗装剥離サビあり。	C	高	予防保全	2025	1,526	更新																				計画期間の前期に更新を行う。													
後沢公園	街区公園	083-04-005	遊戯施設	鉄棒	2連低鉄棒	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	本体 軽微なサビあり。	B	低	予防保全	2035																		5	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
後沢公園	街区公園	083-04-007	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035																			15	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
後沢公園	街区公園	083-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	腹筋ベンチ	1	基	0	ステンレス	2024	0	15	36			2024	—	B	低	予防保全	2035																		7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
後沢公園	街区公園	083-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	2003	21	7	17			2024	砂場枠 摩耗あり。	C	高	予防保全	2035																		65	補修	砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。															
後沢公園	街区公園	083-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	RC	2003	21	50	50	有	2024	2022	照明部確認不可。現状、劣化は見受けられない。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2003	21	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2003	21	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2003	21	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2003	21	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	2003	21	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
後沢公園	街区公園	083-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部発錆。表示部に傷あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
後沢公園	街区公園	083-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
後沢公園	街区公園	083-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2003	21	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
後沢公園	街区公園	083-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯	スチール	2003	21	18	30	有	2023	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
後沢公園	街区公園	083-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
後沢公園	街区公園	083-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2003	21	15	30			2022	本体部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																							1,526			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92		

概算費用合計(千円)：1,618

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034											
駒木町 山根公園	街区公園	084-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	本体・安全柵 塗装剥離・摩耗サビあり。吊り部材 43% 摩耗進行サビあり(1席使用禁止)。		D	高	予防保全	2039														197	補修	修繕済みのため、劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
駒木町 山根公園	街区公園	084-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	本体 摩耗サビあり。		C	高	予防保全	2039						26	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
駒木町 山根公園	街区公園	084-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(バイク)	1	基	0	スチール	2003	21	15	36	有	2023	2024	本体 摩耗サビあり。		B	低	予防保全	2035															7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
駒木町 山根公園	街区公園	084-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ウサギ)	1	基	0	スチール	2003	21	15	36	有	2023	2024	本体 摩耗サビあり。		B	低	予防保全	2035																7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ウマ)	1	基	0	スチール	2003	21	15	36	有	2023	2024	上物部 内部水溜まりあり。		B	低	予防保全	2035																7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2003	21	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	本体発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	本体発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部軽度な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2003	21	18	30	有	2015	2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
駒木町 山根公園	街区公園	084-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	注意板側摩耗大、クラック多数。		C	中	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。												
																						0		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		218		

概算費用合計(千円): 244

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・スチー ル	2003	21	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	木材・スチー ル	2003	21	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	木材・スチー ル	2003	21	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-04- 005	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	設置面くぼみあり。	B	低	予防保全	2035														5	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。				
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-04- 017	遊戯施設	スプリング遊 具	リンク遊具 (リス)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	摩耗、サビあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2003	21	15	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2003	21	39	40			2022	傷あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2003	21	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	2003	21	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	表示摩耗、ヒビあり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2003	21	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
城ヶ崎 東公園	街区公 園	085-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2003	21	15	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
																						0		0		0		0		0		7		0		0		0		5	

概算費用合計(千円)：12

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																							
原今井公園	街区公園	086-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(60×1800×150×140×1800×150)	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(60×1800×150×140×1800×150)	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	(60×1800×150×140×1800×150)	木材・スチール	2003	21	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗、ぐらつきあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	2003	21	15	36			2024	吊り部材34%摩耗進行あり。	C	高	予防保全	2039							197	補修											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	2003	21	7	17			2024	砂少ない。	B	低	予防保全	2035																65	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
原今井公園	街区公園	086-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具(ウマ)	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	摩耗、塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035																7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
原今井公園	街区公園	086-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2003	21	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	樹脂	2003	21	10	20			2022	表示板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部・表示板部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2003	21	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
原今井公園	街区公園	086-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2003	21	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																							0		0			197			0			0			0			0			0			0						72		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034														
杉平公園	街区公園	087-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	135 × 1800 × t60	木材・スチール	2004	20	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去する。														
杉平公園	街区公園	087-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	135 × 1800 × t60	木材・スチール	2004	20	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																				支柱が腐食した段階で撤去する。														
杉平公園	街区公園	087-04-015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	2004	20	7	17			2024	砂場枠腐朽あり。	C	高	予防保全	2035	42	補修																		砂の補充を10年に1回とし、破損した段階で補修を行う。														
杉平公園	街区公園	087-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	石材	2004	20	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
杉平公園	街区公園	087-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	2004	20	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035	1	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
杉平公園	街区公園	087-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2004	20	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035	1	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
杉平公園	街区公園	087-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2004	20	18	30			2022	園名板付。全体的に劣化あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
杉平公園	街区公園	087-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2004	20	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
杉平公園	街区公園	087-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2004	20	18	30			2022	地際部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																						77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

概算費用合計(千円): 77

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																							
下前公園	街区公園	088-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	木材・コンクリート	2005	19	7	14			2022	脚部金具発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	再生木材・スチール	2005	19	22	33			2022	脚部発錆。着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具 (ロッキングボード)	1	基	0	スチール	2005	19	15	36			2024	本体不要な穴による指の挟み込みあり。頭部胴体の挟み込みあり。	B	低	予防保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具 (バックボウベンチ)	1	基	0	スチール	2005	19	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-08-004	管理施設	車止め	車止め	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部発錆。表示板部ビス欠落。	B	低	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
下前公園	街区公園	088-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2005	19	15	30			2022	本体汚れ。	B	低	事後保全	2035	6	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
																						53		0		0		0		0		0		0		0		0																	

概算費用合計(千円): 53

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034													
矢端公園	街区公園	089-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	(規格90×1800×130)(座幅75×1800×125)	木材・スチール	2005	19	7	14			2022	脚部ボルト緩み。着座部腐朽大。交換が必要。		C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。														
矢端公園	街区公園	089-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	(規格90×1800×130)(座幅75×1800×125)	木材・スチール	2005	19	7	14			2022	着座部腐朽大。交換が必要。		C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。														
矢端公園	街区公園	089-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ティラノ)		1 基	0	FRP	2021	3	10	24			2024	摩耗あり。		B	低	予防保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(トリケラ)		1 基	0	FRP	2021	3	10	24			2024	摩耗あり。		B	低	予防保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2005	19	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2005	19	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2005	19	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-08-012	管理施設	標識	注意板		1 基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	表示板消え大、ヒビ多数。更新を推奨。		C	中	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035	14	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
矢端公園	街区公園	089-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部腐食あり。		B	低	事後保全	2035	12	補修																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円): 47

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034								
的場公園	街区公園	090-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	85× 1800×t 40	木材・スチール	2005	19	7	14			2022	着座部腐朽大、外れあり。交換が必要。	C	高	事後保全	2035																	支柱が腐食した段階で撤去する。		
的場公園	街区公園	090-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	85× 1800×t 40	木材・スチール	2005	19	7	14			2022	着座部腐朽、摩耗、がたつきあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ウマ)	1	基	0	アルミ	2005	19	15	36			2024	スプリング部固定部指の挟み込みあり。	C	高	予防保全	2041	7	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(カタツムリ)	1	基	0	FRP	2023	1	10	24			2024	軽微な摩耗あり。	B	低	予防保全	2035	7	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-04-024	遊戯施設	その他	ダブルリングスライダー	1	基	0	スチール	2005	19	15	36			2024	本体摩耗サビ・塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035	26	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2005	19	15	30			2022	本体欠けあり。	B	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2005	19	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2005	19	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	2005	19	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
的場公園	街区公園	090-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	アルミ	2005	19	18	30			2022	表示板部ビス欠落。	B	低	事後保全	2035	7	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
的場公園	街区公園	090-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2005	19	15	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035	6	補修														劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。			
																						79		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円)：79

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	半丸太 300× 1800×1 280	木材	2005	19	7	14			2022	全体的に腐朽大。蟻害多数。 更新が必要。	C	高	事後保全	2035																			支柱が腐食した段階で撤去する。	
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	木材	2005	19	7	14			2022	本体腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	0	木材	2005	19	7	14			2022	本体蟻害あり。更新が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	0	木材	2005	19	7	14			2022	本体腐朽大。蟻害あり。更新 が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-4	1	基	0	木材	2005	19	7	14			2022	本体腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-5	1	基	0	木材	2005	19	7	14			2022	本体腐朽大、蟻害あり。更新 が必要。	C	高	事後保全	2035																		支柱が腐食した段階で撤去する。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-04- 003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2005	19	15	36			2024	本体軽微な剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035	26	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-04- 015	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	0	木材	2005	19	7	17			2024	砂場枠腐朽ささくれ・ぐらつき あり。	C	高	予防保全	2035	42	補修																砂の補充を10年に1回とし、破 損した段階で補修を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	3㎡	RC	2005	19	50	50			2022	照明確認不可。外壁、内壁破 損箇所多数。	B	低	事後保全	2035																		将来的には撤去を検討する。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2005	19	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	本体発錆。蓋が外れるため固 定が必要。	B	低	事後保全	2035	1	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	本体発錆あり。	B	低	事後保全	2035	1	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	園名板付。支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035	7	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱地際部、照明部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	14	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
下目ノ 内公園	街区公 園	091-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2005	19	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035	12	補修																劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
																						103		0		0		0		0		0		0		0		0			

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034													
新町中原南公園	街区公園	092-03-002	休養施設	四阿	四阿	1	基	6.2㎡	RC	2009	15	47	47			2022	支柱部欠け多い。	C	中	事後保全	2056																		D判定になった段階で撤去する。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	本体 塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035										197	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	本体 摩耗・塗装剥離あり。	B	低	予防保全	2035										26	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	背伸びしベンチ-1(ベンチ3)	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	支柱部 軽微なサビあり。着座部 摩耗あり。軽微なぐらつき・焦げ跡あり。	C	高	予防保全	2045							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	背伸びしベンチ-2(ベンチ4)	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	支柱部 軽微なサビあり。着座部 摩耗あり。	C	高	予防保全	2045									7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	背伸びしベンチ-3(ベンチ2)	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	支柱部 軽微な剥離あり。着座部 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	背伸びしベンチ-4(ベンチ1)	1	基	0	スチール	2009	15	15	36			2024	支柱部 軽微なサビあり。着座部 摩耗あり。キャップ破損あり。	B	低	予防保全	2035										7	補修							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(カタツムリ)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035												7	補修					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-017	遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(カエル)	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035											7	補修						劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。										
新町中原南公園	街区公園	092-04-024	遊戯施設	その他	クライミング遊具	1	基	0	スチール	2023	1	15	36			2024	本体 摩耗あり。	B	低	予防保全	2035															98	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	5㎡	RC	2009	15	50	50			2022	電灯の作動確認不可。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2009	15	15	30			2022	本体クラック多数あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-001	管理施設	門	門柱-1	1	基	0	コンクリート	2009	15	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-001	管理施設	門	門柱-2	1	基	0	コンクリート	2009	15	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	2009	15	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	石材	2009	15	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	石材	2009	15	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	1灯	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	1灯(時計付き)	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2009	15	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
新町中原南公園	街区公園	092-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2009	15	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。											
																						0		0		14		0		0		0		0		251		0		0		0		0		0		98	

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026		2027	2028		2029	2030		2031		2032		2033	2034																				
寺改戸公園	街区公園	093-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	340 × 1350 × t90	木材	2010	14	7	14			2022	全体的に腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	270 × 1500 × t90	木材	2010	14	7	14			2022	全体的に腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	50 × 1800 × t45	木材・スチール	2010	14	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-4	1	基	90 × 1800 × t35	木材・スチール	2010	14	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-04-003	遊戯施設	すべり台	ネコ型滑り台	1	基	0	スチール	2010	14	15	36			2024	パネル地際のボルト緩みあり。	B	低	予防保全	2035										26	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(ぶらぶらツリー)	1	基	0	アルミ	2010	14	15	36			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
寺改戸公園	街区公園	093-04-011	遊戯施設	ラダー	レールラダー	1	基	0	スチール	2010	14	15	36			2024	本体摩耗あり。	B	低	予防保全	2035									17	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-04-011	遊戯施設	ラダー	わんぱくドーム	1	基	0	スチール	2010	14	15	36			2024	本体軽微なサビあり。	B	低	予防保全	2035									17	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-04-024	遊戯施設	その他	ロケット型クライマー	1	基	0	樹脂	2010	14	10	24			2024	摩耗、摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035									98	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	5㎡	RC	2010	14	50	50			2022	照明点灯あり。プレート表示摩耗。扉凹み多数。	B	低	事後保全	2035																				将来的には撤去を検討する。														
寺改戸公園	街区公園	093-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2010	14	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	2010	14	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-004	管理施設	車止め	車止め-6	1	基	0	ステンレス	2010	14	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-012	管理施設	標識	注意板-1	1	基	0	ステンレス	2010	14	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-012	管理施設	標識	注意板-2	1	基	0	スチール	2010	14	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-1	1	基	2灯	スチール	2010	14	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-016	管理施設	照明施設	公園灯-2	1	基	2灯(時計付き)	スチール	2010	14	18	30			2022	支柱部腐食あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2010	14	18	30			2022	支柱部劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
寺改戸公園	街区公園	093-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2010	14	15	30			2022	本体劣化あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						0		0		0		0		0		0		0		165		0		0		0		0											

概算費用合計(千円)：165

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034														
西浦公園	街区公園	094-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	樹脂	2012	12	10	20			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	樹脂	2012	12	10	20			2022	座板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	樹脂	2012	12	10	20			2022	座板摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2011	13	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							26	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(リス)	1	基	0	スチール	2011	13	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	1.7㎡	FRP	2012	12	24	36	有	2022	2022	全体的に劣化あり。	C	中	事後保全	2048																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2012	12	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2012	12	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2012	12	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	ステンレス	2012	12	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-012	管理施設	標識	注意板-2(防火)	1	基	0	スチール	2012	12	18	30			2022	表示板変形あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2012	12	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2012	12	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
西浦公園	街区公園	094-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	ステンレス	2012	12	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。						
																						0		0		0		0		0		0		33		0		0		0		0		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034													
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-03- 002	休養施設	四阿	四阿	1	基	10.9㎡ 3.3 × 3.3m	石材	2013	11	38	48			2022	軽微な劣化あり。	B	低	予防保全	2035																	352	補修	D判定になった段階で撤去する。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	50 × 1800 × t 45	再生木材・ス チール	2013	11	22	33			2022	脚部軽度の劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	50 × 1800 × t 45	再生木材・ス チール	2013	11	22	33			2022	脚部軽度の劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-03- 005	休養施設	ベンチ	かまどベンチ	1	基	0	再生木材・コ ンクリート	2013	11	22	33			2022	脚部腐食、座面摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-03- 006	休養施設	野外卓	テーブルベン チ	1	基	90 × 1800 × t 40	木材	2013	11	7	14			2022	軽度な腐朽あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-04- 001	遊戯施設	踏み板式ぶ らんこ	2連ブランコ	1	基	0	スチール	2013	11	15	36			2024	着座部 軽微な破損あり。	C	高	予防保全	2049						197	補修												劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-04- 003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2013	11	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035																26	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-04- 012	遊戯施設	スプリング遊 具	スプリング遊 具(オートバ イ)	1	基	0	スチール	2013	11	15	36			2024	上物部 ハンドル軽微なぐら つきあり。	B	低	予防保全	2035																7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																	
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-04- 012	遊戯施設	スプリング遊 具	スプリング遊 具(レーシン グカー)	1	基	0	スチール	2013	11	15	36			2024	上物部 軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035															7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																		
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-07- 007	便益施設	便所	トイレ	1	基	5㎡	RC	2013	11	50	50			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2013	11	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯 付属	スチール	2013	11	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	アルミ	2013	11	18	30			2022	塗装一部摩耗あり。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	アルミ	2013	11	18	30			2022	凹みあり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	アルミ	2013	11	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2013	11	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯(時計 付き)	1	基	1灯	スチール	2013	11	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
畑中戸 田山公 園	街区公 園	095-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2013	11	18	30			2022	表示板破損あり。	B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。																
																						0		0		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		392		

概算費用合計(千円)：589

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034												
品竹西公園	街区公園	096-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	85×1200×t30	木材・スチール	2014	10	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
品竹西公園	街区公園	096-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	85×1200×t30	木材・スチール	2014	10	7	14			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
品竹西公園	街区公園	096-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(カメ)	1	基	0	スチール	2014	10	15	36			2024	上物部 軽微な変形あり。台座部 軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035															7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-04-012	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ウサギ)	1	基	0	スチール	2014	10	15	36			2024	台座部 軽微なぐらつきあり。	B	低	予防保全	2035														7	補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。																
品竹西公園	街区公園	096-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2014	10	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	スチール	2014	10	18	30			2022	塗装摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	スチール	2014	10	18	30			2022	塗装摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	アルミ	2014	10	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2014	10	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2014	10	18	30			2022	軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
品竹西公園	街区公園	096-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2014	10	18	30			2022	支柱軽微な劣化あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。															
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14	

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034	
常盤樹平公園	街区公園	097-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	樹脂	2015	9	10	20			2022	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	樹脂	2015	9	10	20			2022	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(背伸ばしベンチ)	1	基	0	スチール	2015	9	15	36			2024	ボルト欠落の為ぐらつきあり。		B	低	予防保全	2035								7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2015	9	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2015	9	39	40			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	ステンレス	2015	9	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2015	9	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2015	9	18	30			2022	支柱部発錆あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-031	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	0	ステンレス	2015	9	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2015	9	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平公園	街区公園	097-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	ステンレス	2015	9	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		0		7		0		0		0		

概算費用合計(千円): 7

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		
新明原 西公園	街区公 園	098-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	120× 1200×1 30	木材・スチー ル	2015	9	7	14			2022	脚部発錆。着座部腐朽、摩耗 あり。	B	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-04- 009	遊戯施設	健康器具系 施設	健康遊具(腹 筋ベンチ)	1	基	0	スチール	2015	9	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035										7	補修								劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
新明原 西公園	街区公 園	098-04- 009	遊戯施設	健康器具系 施設	健康遊具(ス プリング バー)	1	基	0	スチール	2016	8	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035										7	補修								劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
新明原 西公園	街区公 園	098-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2015	9	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。			
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	アルミ	2016	8	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2016	8	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2016	8	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2016	8	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
新明原 西公園	街区公 園	098-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2016	8	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																				劣化や損傷が全体的に顕著と なった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		0		14		0		0		0			

概算費用合計(千円):

14

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034											
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-03- 005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	0	再生木材・ス チール	2016	8	22	33			2022	脚部発錆あり。着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-1	1	基	0	コンクリート	2016	8	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-2	1	基	0	コンクリート	2016	8	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-03- 005	休養施設	ベンチ	スツール-3	1	基	0	コンクリート	2016	8	47	47			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-04- 009	遊戯施設	健康器具系 施設	健康遊具(腹 筋ベンチ)	1	基	L=1800	スチール	2016	8	15	36			2024	設置面くぼみあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。		
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-07- 010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2016	8	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2016	8	42	42			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 012	管理施設	標識	注意板	1	基	0	アルミ	2016	8	18	30			2022	表示板部落書き傷あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2016	8	18	30			2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2016	8	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
藤橋二 本木公 園	街区公 園	099-08- 038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2016	8	18	30			2022	支柱部発錆あり。表示板部傷 あり。	B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著とな った時点で対応を行う。	
																						0		0		0		0		0		7		0		0		0		

概算費用合計(千円)：7

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
上開戸公園	街区公園	100-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	樹脂	2017	7	10	20			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	樹脂	2017	7	10	20			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-3	1	基	0	樹脂	2017	7	10	20			2022	着座部摩耗あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	スチール	2017	7	15	36			2024	摩耗、摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							26	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-04-005	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	L=3600	スチール	2017	7	15	36			2024	握り棒摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							5	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(背伸ばしベンチ)	1	基	0	スチール	2017	7	15	36			2024	脚部塗装剥離サビあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ストレッチャーフ)	1	基	0	スチール	2016	8	15	36			2024	本体摩耗・退色あり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(スプリングバー)	1	基	0	スチール	2016	8	15	36			2024	本体摩耗サビあり。	B	低	予防保全	2035							7	補修									劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-07-007	便益施設	便所	トイレ	1	基	5㎡	RC	2017	7	50	50	有	2023	2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2017	7	15	30			2022	排水部に雑草あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-003	管理施設	時計	時計	1	基	公園灯付属	ステンレス	2021	3	15	30	有	2021	2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2017	7	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2017	7	39	40			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯(時計付き)	スチール	2017	7	18	30	有	2019	2022	支柱部発錆あり。	B	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H=5200	スチール	2017	7	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-037	管理施設	操作盤	分電盤	1	基	0	スチール	2017	7	15	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
上開戸公園	街区公園	100-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2017	7	18	30			2022	異常なし。	A	低	事後保全	2035																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		52		0		0		0		

概算費用合計(千円): 52

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期														長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031			2032		2033		2034	
常盤樹平東公園	街区公園	101-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	再生木材・スチール	2016	8	22	33			2022	軽微な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	再生木材・スチール	2016	8	22	33			2022	軽微な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-04-003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	0	FRP	2017	7	10	24			2024	摩耗、軽微なサビ・塗装剥離あり。		B	低	予防保全	2035									26	補修								劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2017	7	15	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2017	7	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2017	7	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2017	7	42	42			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2017	7	18	30			2022	軽微な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2017	7	18	30			2022	軽微な劣化あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
常盤樹平東公園	街区公園	101-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2017	7	18	30			2022	異常なし。		A	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。		
																						0		0		0		0		0		0		26		0		0		0		

概算費用合計(千円):

26

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034																									
馬場公園	街区公園	102-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	再生木材・スチール	2019	5	22	33			2024	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	再生木材・スチール	2019	5	22	33			2024	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-04-009	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	0	スチール	2021	3	15	36			2024	着座部摩耗あり。		B	低	予防保全	2035							7	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2021	3	15	30			2024	―		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	ステンレス	2022	2	39	40			2024	―		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	ステンレス	2022	2	39	40			2024	―		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2022	2	18	30			2024	―		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2022	2	18	30			2024	―		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
馬場公園	街区公園	102-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2022	2	18	30			2024	支柱部塗装剥離・サビあり。		B	低	事後保全	2035																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。														
																						0		0		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計(千円):

7

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			2033		2034													
檜街道公園	街区公園	103-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1	基	0	再生木材・スチール	2022	2	22	33			2024	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-03-005	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1	基	0	再生木材・スチール	2022	2	22	33			2024	着座部摩耗あり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-04-003	遊戯施設	すべり台	小型すべり台	1	基	0	スチール	2022	2	15	36			2024	登行部踏板摩耗あり。出発部床板摩耗あり。滑降部軽微な塗装剥離あり。		B	低	予防保全	2035								26	補修										劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-07-010	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	0	コンクリート	2022	2	15	30			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-004	管理施設	車止め	車止め-1	1	基	0	コンクリート	2022	2	42	42			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-004	管理施設	車止め	車止め-2	1	基	0	コンクリート	2022	2	42	42			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-004	管理施設	車止め	車止め-3	1	基	0	コンクリート	2022	2	42	42			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-004	管理施設	車止め	車止め-4	1	基	0	コンクリート	2022	2	42	42			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-004	管理施設	車止め	車止め-5	1	基	0	コンクリート	2022	2	42	42			2024	軽微な破損あり。		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-016	管理施設	照明施設	公園灯	1	基	1灯	スチール	2022	2	18	30			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	0	スチール	2022	2	18	30			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
檜街道公園	街区公園	103-08-038	管理施設	園名板	園名板	1	基	0	スチール	2022	2	18	30			2024	—		B	低	事後保全	2035																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で対応を行う。													
																							0		0		0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0			

(様式2)公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容(改築・更新含む)・時期																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
梅の公 園				対象施設無 し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									