

V 採石公害対策

採石事業に伴って発生する公害を未然に防止するため、青梅市採石等地域生活・交通環境改善対策連絡協議会（旧：青梅市採石等公害防止対策連絡協議会）を開催し、各事業所の監視指導に努めています。

1 主要交差点のダンプトラック交通量調査

(1) 令和3年度の調査結果

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.16	3.10		12.16	3.10
成木五丁目	1,010	1,136	長淵七丁目	632	774
成木八丁目	1,326	1,412	佐藤塚	284	189
黒沢二丁目	1,137	1,191	軍畑駅入口	330	330
青梅四小前	834	916			
新岩蔵大橋	659	550	合計	6,968	7,305
梅ヶ谷峠入口	756	807	平均台数	774	812
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				6	19



成木五丁目



成木八丁目



黒沢二丁目



青梅四小前



新岩蔵大橋



梅ヶ谷峠入口



長淵七丁目



佐藤塚



軍畑駅入口

(2) 平成28年度～令和2年度の調査結果

令和2年度

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.17	3.11		12.17	3.11
成木五丁目	911	915	長渕七丁目	627	801
成木八丁目	1,323	1,347	佐藤塚	107	316
黒沢二丁目	1,104	1,133	軍畑駅入口	265	590
青梅四小前	763	871			
新岩蔵大橋	554	565	合計	6,268	7,481
梅ヶ谷峠入口	614	943	平均台数	696	831
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				13	25

令和元年度

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.17	3.11		12.17	3.11
成木五丁目	490	820	長渕七丁目	776	935
成木八丁目	1,090	1,522	佐藤塚	191	206
黒沢二丁目	1,060	1,248	軍畑駅入口	1,055	477
青梅四小前	681	815			
新岩蔵大橋	517	703	合計	6,789	7,595
梅ヶ谷峠入口	929	869	平均台数	754	844
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				24	23

平成30年度

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.11	3.13		12.11	3.13
成木五丁目	1,117	880	長渕七丁目	808	1,008
成木八丁目	1,948	1,959	佐藤塚	192	222
黒沢二丁目	1,651	1,773	軍畑駅入口	273	310
青梅四小前	1,160	1,403			
新岩蔵大橋	879	660	合計	8,906	9,170
梅ヶ谷峠入口	878	955	平均台数	990	1,019
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				34	19

平成29年度

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.19	3.5		12.19	3.5
成木五丁目	1,058	1,101	長渕七丁目	766	915
成木八丁目	1,688	2,058	佐藤塚	189	302
黒沢二丁目	1,543	1,887	軍畑駅入口	363	420
青梅四小前	1,547	1,510			
新岩蔵大橋	502	778	合計	8,293	9,713
梅ヶ谷峠入口	637	742	平均台数	921	1,079
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				9	39

平成28年度

(単位：台)

調査地点	調査日		調査地点	調査日	
	12.13	3.13		12.13	3.13
成木五丁目	1,044	821	長渕七丁目	854	839
成木八丁目	1,817	1,763	佐藤塚	223	154
黒沢二丁目	1,561	1,675	軍畑駅入口	328	230
青梅四小前	1,130	1,308			
新岩蔵大橋	617	619	合計	8,455	8,221
梅ヶ谷峠入口	881	812	平均台数	939	913
梅ヶ谷峠入口交差点タンクローリー車台数				21	16

ダンプトラック交通量調査地点

